


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ7 R1084597	Erstzulassung	12.02.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	52 913 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓
Trennnetz	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Serviceheft	✗
Inspektion	✗

Reifen




Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm

Winter Kit



Fulda 225/45/17 V Winterreifen 6.0 mm

Fulda 225/45/17 V Winterreifen 6.0 mm


Fulda 225/45/17 V Winterreifen 7.0 mm

Fulda 225/45/17 V Winterreifen 7.0 mm


Außenschäden


3	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
4	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
5	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	1,80	Teilekosten	718,01€
	Position	Vorne	Reparaturkosten	252,00€	Nettokosten	970,01€
	Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
6	Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	98,05€
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	88,25€
	Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
7	Bauteil	Dach	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	210,00€
	Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	210,00€		

DEKRA Automotive Solutions

8		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	259,58€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	296,62€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

9		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	278,87€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	276,18€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		