

Skoda

OCTAVIA 1.5 TSI 110KW (150CV) M-HEV DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR8NX5SY142542



Descripción

Matrícula 5458NBZ	Fecha de matriculación 26/05/2025	Kilometraje 30591 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 7	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
18/05/2026

Fecha de peritación aprobada
19/05/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Parabrisas / -	Impacto	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar



003

Puerta / Delantero Izquierdo

Rayado

Pintar



004

Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar




005

Aleta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



006

Puerta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



007

Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha

Rayado

Pintar



Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	6 mm
Delantero Derecho	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	6 mm
Trasero Izquierdo	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	5 mm
Trasero Derecho	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Parabrisas / - / Impacto



Paragolpes / Delantero / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Aleta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado