



**MINI Mini Electrico F56**

VIN	WMW11DJ0902V10890
Primera matriculación	5/10/2023
Kilometraje del vehículo	33.826 km

**DETALLES DE LA INSPECCIÓN**

Fecha de la inspección	28/5/2026 10:37:01	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

Marca	MINI	Primera matriculación	5/10/2023
Modelo	Mini Electrico F56	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WMW11DJ0902V10890	Tipo de combustible	Eléctrico

**DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO**

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

**ACCESORIOS**

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	1		

**NEUMÁTICOS**

**Neumáticos montados**

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Michelin	195/55 R 16 87 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Michelin	195/55 R 16 87 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Hankook	195/55 R 16 87 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Hankook	195/55 R 16 87 W	Verano	Aluminio	No aplica

**DAÑO**

**Interior**



**1 | Indicador de advertencia**

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



**6 | Guarnic Tapa Tras**

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar

**Exterior**



**2 | Protector Faro DEL DR**

Tipo de daño	Ampollas
Modo de reparación	Aceptable



**3 | Caja Retrov Ext IZ**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**4 | Puerta Delant Iz**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




**5 | Paragolpes Tras**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



**7 | Puerta Delant Dr**

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



**8 | Llanta Alu Del Iz**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

## Fotos comerciales

