DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3M45GBU PS090834	Date d'immatriculation	28/07/2023	Couleur	BLANC NACRÉ
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GY-913-GF	Odometre	20 462 km
Modèle	3008 V2 GT HYB ETENSE 300	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Révision	✗
Câble de charge rapide	✗
Forfait Recharge VE	✗

Pneumatiques

Continental 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Continental 225/55/18 V Eté 5.8 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.8 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 7.2 mm

Dommages extérieurs

5



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

6



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

7



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

8



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

9



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

2



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3



Elément	Diagnostic électronique
Position	-
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

4



Elément	Forfait Recharge VE
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

14

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Continental 225/55/18 V 5.8 Mm
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 7.2 Mm
PneuAVG Continental 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.8 Mm