DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0V7H9EB1 N4170329	Erstzulassung	18.03.2022	Außenfarbe	Tiefquarz Grau/Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OZ 3701	Laufleistung	12 062 km
Modell	CROSSLAND ELEGANCE 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Bridgestone 195/60/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Bridgestone 195/60/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm





Bridgestone 195/60/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Bridgestone 195/60/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden


2



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-