

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): VOLKSWAGEN, VW
- 0.2. Typ: CDV
- 0.3. Variante: ACDTRDX0
- 0.4. Version: FM6FM6C9002N4BISON1VL1AVR2AIM
- 0.5. Handelsbezeichnung: GOLF
- 0.6. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB37WZ_A2_0583-WWW-1
- 0.7. Kennung der ATCT-Familie: AT-500_OV_0300_000-WWW-1
- 0.8. Kennung der PEMS-Familie: 13-VWX-715W_CD_DTRD_FM6_0_A_1_0-000
- 0.9. Kennung der Fahrzeugsfamilie: RL-MQ281_6F_19_008-WWW-1
- 0.10. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00239_00_000-WWW-1
- 0.11. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie: M1
- 0.12. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Volkswagen AG
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg

0.13. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: An der linken od.rechten B-Säule, geklebt

0.14. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Im Motorraum rechts

0.15. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.16. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WWZZCDZNNW502435

0.17. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2021-07-12

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
- e1*2007/46*2180*05, erteilt am 2021-05-28
 - zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-07-12

ppa.

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt

CNM0041820original

WWZZCDZNNW502435

LBG7701872021 000732 00000000

HSN:0603

00307

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l] [m ³] / [l] [L]	sonstige CNG/LPG [l] [L]
Innerorts	133	----	5.0	----
Außerorts	84	----	3.2	----
Kombiniert	102	----	3.9	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: j a

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: 1.74

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l] [m ³] / [l] [L]	sonstige CNG/LPG [l] [L]
Niedrig	167	----	6.4	----
Mittel	117	----	4.5	----
Hoch	102	----	3.9	----
Extra hoch	120	----	4.6	----
Kombiniert	120	----	4.6	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

51. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1549#N0.30: A2 max 1519#N0.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +25 kg#N0.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/55 R16 91H#7, 0JX16 ET48; #205/55 R16 91V#7, 0JX16 ET48; #205/55 R16 94V XL#7, 0JX16 ET48; #205/55 R16 91H#6, 5JX16 ET46; #205/55 R16 91V#6, 5JX16 ET46; #205/55 R16 94V XL#6, 5JX16 ET46; #225/40 R18 92Y XL#7, 5JX18 ET51; #225/45 R17 91W#7, 5JX17 ET51; #205/55 R16 91H M+S#7, 0JX16 ET48; #205/55 R16 91H M+S#6, 5JX16 ET46; #205/50 R17 93H XL M+S#6, 5JX17 ET46; #225/40 R18 92V XL M+S#7, 5JX18 ET51; #

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
- 3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: nicht automatisiert
4. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
- 4.1. Radstand [mm]: 2669
- 4.2. Achsabstand [mm]: 2669
5. Länge [mm]: 4635
6. Breite [mm]: 1789
7. Höhe [mm]: 1469
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1446
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1497
16. Technisch zulässige Höchstmassen: 2000
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2000
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]: 1030 / 1020
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3500
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]: 1500
- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1500
- 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 720
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: *DTR?????*
22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: 4; in Reihe
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1968
25. Hubraum [cm³]: 1968
26. Kraftstoff: Diesel
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung: -----
- 27.1. Höchstleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 85.00 bei 2750
- 27.3. Höchstleistung [kW] (Elektromotor): -----
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

Zulassungs-
bescheinigung H Nr. GC 423842
und amtli. Kennzeichen ILE DA 9068
09. Aug. 2021
zugew.

Handschaltung										
Getriebe (Typ):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gang:	3.750	1.952	1.200	0.878	0.711	0.604	-----	-----	-----	-----
Übersetzungsverhältnisse:	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	-----	-----	-----	-----
Übersetzung des Achsgetriebes:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gesamtübersetzung:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

28. Getriebe (Typ):
- 28.1. Gang: 1 2 3 4 5 6
- 28.1.2. Übersetzungsverhältnisse: 3.750 1.952 1.200 0.878 0.711 0.604
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: 3.238 3.238 3.238 3.238 3.238 3.238
- 28.1.2. Gesamtübersetzung: -----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 202
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1533 / 1503
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
 Achse 1: 205/55 R16 91V / 7, 0UX16 ET48 / A / C1
 Achse 2: 205/55 R16 91V / 7, 0UX16 ET48 / A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU
41. Anzahl der Anordnungen der Türen: 5 / 11, 2, re. 2, hi. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
- 42.2. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
- 42.3. Geräuschpegel: 70.10 bei 2375
46. Standardgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 69.00
47. Fahrergeräusch [dB(A)]: EURO 6 AP
- 47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: 1576
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]: -----
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h) ²]	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	70.6	0.956	0.02505

- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----
- 47.2.2. Miniaurisierungsfaktor (f_{asc}): nein
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/1832AP
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP
- 1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	19.8	-----	-----	42.6	55.1	-----	0.5300	0.77E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.500
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
- Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11
- Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Dach Fremdanhaftungen



Bild 14 : Wasserabweißer rechts kratzer



Bild 15 : Dach eingedellt



Bild 16 : Fußmatte vorn links gerissen




Bild 17 : Stoßfänger hinten Kratzer

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 190 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand hinten rechts
- Tür hinten rechts
- Tür vorn rechts
- Seitenwand hinten links
- Kotflügel vorn links
- Tür vorn links
- Tür hinten links
- Schweller rechts

Auftragsgemäß wurde kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die genannte Ausstattung / Fahrzeugtyp stammt anhand der Vin Abfrage und kann von der tatsächlich vorhandenen Ausstattung / Sonderausstattung abweichen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.08.2021	Letzte Zulassung	09.08.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	Golf VIII Variant (CG5)(09.2020->2024) / Golf VIII 2.0 TDI Life (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZNW502435	HSN / TSN	0603 / CNM
DAT Europa-Code®	019051480120001	DAT Marktindex	DE001 6193
Km-Stand abgelesen	147320	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	7 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	8 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	8 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Life, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Batterie 59 Ah, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Dachhimmel Stoff, grau, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußgänger-Schutzsystem (passiv), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 6-Gang, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaanlage Climatronic 1-Zonen, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, LM-Felgen 7x16 (Norfolk), Lendenwirbelstützen vorn, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion, Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 205/55 R16 ..V, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X), Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffschalen außen beleuchtet, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
86621	Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI KAT (DSUD)
37581	Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
14204	Anhängerkupplung schwenkbar
25822	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
7502	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
70517	Fahrassistenten-System: Fahrprofilauswahl
39804	Rückfahrkamera (Rear View)
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
24609	Lautsprecher (7, vorn und hinten)
11000	Metallic-Lackierung
39022	Steckdose 230V im Gepäckraum

2400 Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 900 km oder 410 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dach eingedellt, drücken (Bild 15)
2. Fußmatte vorn links gerissen, erneuern (Bild 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach Fremdanhaftungen, (Bild 13)
Wasserabweißer rechts Kratzer,
Stoßfänger hinten Kratzer, (Bild 17)

Fehlende Teile

1. Sommerradsatz fehlt