Voertuig rapport

Taxatiedatum: 04-11-2026

Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh
2023 - 258 kW / 351 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	LRW3E7EK0PC798961
Eerste registratie	09-06-2023
APK geldig tot	09-06-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	100.909 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	05-11-2026
Verwachte kilometerstand	100.909 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2023	258 kW / 351 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	100.909 km	Ja

Opties & accessoires 11

Achteruitrijcamera | Adaptieve Cruise control | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Navigatie | Panoramadak | Parkeersensoren | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 4

Digitaal onderhoud | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel | Laadkabel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2028

Schades (6)

Schade exterieur - Voor



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
waarschijnlijk wel te polijsten


Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
DLT
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
krassen van ring boven portiergreep, wellicht te polijsten

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter



Soort schade
Velgschade
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Velgschade
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Exterieur opmerking	4 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	2 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
05-06-2023	Registratie datum goedkeuring	Importeur
09-06-2023	Eerste toelating Datum deel IA / I Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
09-06-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achterbank verwarmd | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | audio installatie premium | Autonomous Emergency Braking | bestuurdersairbag | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | buitenspiegel(s) automatisch dimmend | buitenspiegels elektr. met geheugen | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstelbaar | buitenspiegels verwarmbaar | connected services | dodehoekdetectie | electronic climate control | elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen | Elektronisch Stabiliteits Programma | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | houtafwerking interieur | keyless entry | keyless start | LED mistlampen | lichtmetalen velgen 18" | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | oplaadmogelijkheid | panoramadak | passagiersairbag | spraakbediening | stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen | voorstoelen verwarmd | WiFi | zij airbag(s) voor

Extra foto's