DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation


PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU PS108387	Date d'immatriculation	02/08/2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GQ-344-PE	Odometre	18 816 km
Modèle	3008 V2 GT E TENSE 225	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outillage de bord	✓
Cache bagages	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✓
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.3 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.4 mm


Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm

Dommages extérieurs

3

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Eclat
Commentaires	-

4



Elément	Grille de pare-chocs
Position	Avant Droit
Dommages	Cassé
Commentaires	-

Autres dommages

2



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.4 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm