Español

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

datos del vehículo

NIV	ZAC5JACL7 PJK08167	Fabricante	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	5112MGY	Modelo	AVENGER 1.2 G 74kW (100CV) Summit	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	23/05/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	109 583 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Clase de motor (combustible)	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	30/09/2026	Parque	CAMPA CARPIO



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

2



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

3



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

4



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

5



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

Comentarios

No arranca ni con Boster, no se puede comprobar interior maletero

Costos estimados de la reparación

Total	**230,00€**

Exportación PDF | Exportación foto