MACADAM

Matrícula:	**3195-MDV**
Bastidor:	**VF1RJK00370326304**
Marca:	**RENAULT**
Modelo:	**EXPRESS**
Versión:	**Advance 1.5 Blue dCi 70 kW (95 cv) furgón derivado de turismo 70kW 4P manual**
Carburante:	**Diesel**
Tipo de carrocería:	**Furgoneta**
Caja:	**MAN 6 VEL**
Caballos fiscales:	
Potencia KW:	
Categoría	**Utilitario**
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**3.0**
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**3.0**
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**5.0**
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**5.0**
Tamaño de la neumática DEL IZ	**185/65 R 15 88 T**
Tamaño del neumático DEL DER	**185/65 R 15 88 T**
Tamaño del neumático TRAS IZ	**185/65 R 15 88 T**
Tamaño del neumático TRAS DER	**185/65 R 15 88 T**
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**
Marca del neumático Del Iz	**259**
Marca del neumático Del Dcha	**259**
Marca de neumático Tras Iz	**259**

Kilometraje:	**175523**
Fecha de puesta en circulación:	**8/02/2023**

Cliente:	**Alphabet Spain**
Lugar de peritaje:	**P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES**
Fecha de peritación:	**1/10/2026 2:00:00**

Neumáticos de verano: **185/65/15/88 T**
DELIZQ **Goodyear: 3 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 5 mm**
DELDER **Goodyear: 3 mm** - TRASDER **Goodyear: 5 mm**

Marca del neumático Tras Dcha	**259**























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**No**	Radio	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**			Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**			Regulador de velocidad	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**			Volante multifunciones	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**				

Núm asientos	**2**
Núm reposacabezas	**2**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**2**
Color carrocería	**Blanco**
Llantas de verano	**Acero**
Rueda de repuesto	**Sí**
Gato	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Utilitario**
Segmento	**Segmento 06**

Tipo de climatizador	**Climatizador manual**
Documento de matriculación	**No**

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
		
Interior	Sucio	Limpiar
		
Panel Tras Iz	Rayado	Pintar
		
Llanta acero Tras Iz	Rayado	Importe
		
Puerta Delant Iz	Rayado	Pintar
		

Kit de pegamento de parabrisas	Necesario para instalar el acristalamiento	Importe
		
Parabrisas	Roto	Reemplazar
		
Puerta Delant Dr	Golpe(s) y arañazo(s)	Aceptable
		
Puerta Deslizante DR	Rayado	Pintar
		
Zona Trasera	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar
		
Paragolpes Tras	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar
		
Puerta maletero Tras Iz	Abolladuras	Reparar + Pintar




Puerta maletero Tras Dr Abolladuras Reparar + Pintar




Neumáticos Sin Daños Control










Carrocería Residuos de pegamento Quitar Adhesivos





Techo Abolladuras Reparar + Pintar


