

Ford

FORD TRANSIT PRITSCHKE (TTS)(2019->) 350 L3 EINZELKABINE TREND MOTOR 2,0 LTR. - 96 KW TDCI KAT PRITSCHKE STANDARD


VIN: WF0AXXTTRANT05686



Beschreibung

Kennzeichen [REDACTED]	Zulassungsdatum 24/01/2023	Laufleistung 133461 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 2	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Hubraum 1995 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 96 KW		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
			
002	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Reparieren



003

Außenspiegel elektrisch / Links

Gebrochen

Ersetzen



004

Stoßfänger / Vorne Links
Lackiert : Ja

Delle

Reparieren



005

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Smart Repair



006

Reflektor / Hinten Links

Verschlissen

Ersetzen



007

Reflektor / Hinten Rechts

Verschlissen

Ersetzen



008	Laderaum / -	Verschlissen	Akzeptabel
009	Wagenheber / -	Fehlt	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe

☐ Hutablage

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Pannenset
- ☒ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Laderaumabdeckung

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Lauffleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle




Außenspiegel elektrisch / Links / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Links / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Links / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Links / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Links / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Links / Delle



Stoßfänger / Vorne Links / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Reflektor / Hinten Links / Verschlossen



Reflektor / Hinten Rechts / Verschlossen



Laderaum / - / Verschlossen



Laderaum / - / Verschlissen



Laderaum / - / Verschlissen



Laderaum / - / Verschlissen



Wagenheber / - / Fehlt