
Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002537653
Besichtigt am:	03.07.2026 14:56
Berichts-Nr:	11006376
FIN:	WVGZZZCR4PD024893



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COC
Erstzulassungsdatum:	18.07.2023
Laufleistung:	38.224 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Grenadillschwarz Metallic
Farbe Dach:	Grenadillschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Raven-Grau / Raven-Grau/ Raven-Grau / Atacama-Beige Hell
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.300 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Braga" 9 J x 20 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R

6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l

6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 210 kW

8 Lautsprecher

8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert

Abgasnorm EU6 AP

AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktion

Akustik-Paket Extra

Ambientebeleuchtung weiß

Anhängevorrichtung elektrisch anklappbarinkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Automatisches Sperrdifferenzial

Batterie 420A (75Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Braga 9 J x 20 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 285/45 R 20

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dekoreinlagen in Edelholz "Eschemaser offenporig" für Instrumententafel und Türverkleidungen

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140-210 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

eCall & bCall

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einstiegsleisten in Edelstahl

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse

ergoComfort-Sitze vorn

Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus"

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrerassistenzpaket "Plus"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-

Federung Standard

Federung/Dämpfung, Standard

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung

Gepäckraumboden

Gepäckraumbodenbelag Standard

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgetriebe Basis

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen
Kreuzungsassistent
Kühlergrill
Kurzer Radstand
Ladekantenschutz in Edelstahl
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Längs- u.Querführung ohne prädiktive Regelung
Lederpaket "Varenna" mit ergoComfort-Sitzen vorn
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Leuchtweitenregulierung dynamisch
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Manuell betätigte Türen
Memory-Paket "Plus"
Mit connect Paket 3
Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
Navigationsgerät-Premium
Navigationssystem "Discover Premium"
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten
Notbremsassistent "Front Assist"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anbausatz
Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Ohne Batterieladegerät
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dachreling
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Garagentoröffner
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Head-Up Display
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nachtsichtsystem
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonder-Maßnahmen
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
Ohne Trennwand
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne zus. Dichtungen außen
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Parkassistenzpaket
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Proaktives Insassenschutzsystem
Radabdeckung Mitte
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 285/45 R 20
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehenneigung einstellbar
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Schlechtwetterlicht
Schloß-Sperrsystem
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Varenna"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent "Side Assist"

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, mit Chromleisten; Lufteinlässe mit Lamellen in Chrom

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

USB-C-Schnittstelle

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion und längs verschiebbarer Oberschenkelauflage

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder "Cascade" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 18, Winterreifen 255/60 R 18 H

Zuziehhilfe für Heckklappe

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	6,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	7,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	6,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Diffusor	Kratzer	Spotrepair
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kotflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Kotflügelzierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVGZZZCR4PD024893 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026



Innenraum - Kofferraum




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WVGZZZCR4PD024893

Berichts-Nr: 11006376

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Diffusor - Kratzer - Spotrepair





2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern






Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026


3 - Motorhaube - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





4 - Kotflügel vorne links - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)


5 - Kotflügelzierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




6 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

7 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11006376
vom: 15.07.2026

8 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

9 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




10 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

