

BMW

SÉRIE4420DGRAND COUPÉ M SPORT XDRIVE

VIN:WBA31AX000FR42047



Description

	Date d'immatriculation	Odomètre
	13/07/2023	72714 km
		Capitonnage
		-
Couleur	Année modèle	Generation
-	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	
-	-	
Type de carrosserie		
Coupé		

Détails de l'inspection



Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Pare-brise / - Caméra : Oui / Chauffant : Oui	Eclat	Echange
			
002	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			
003	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Smart repair

					
004	Porte / Avant Gauche			Enfoncement	Smart repair
					
005	Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)			Rayure	Smart repair
					
006	Pare-chocs / Arrière			Rayure	Peinture
					
007	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)			Rayure	Smart repair
					
008	Revêtement de bas de caisse / Droit			Enfoncement	Echange
					
009	Porte / Arrière Droit Longueur : Moyen / Matériau : Acier			Rayure	Peinture
					

010	Porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable
			
011	Pneu / Avant Droit Largeur : 245mm / Rapport de forme : 40 / Indice de vitesse : Y / Saison : Tous / Marque de pneu : MICHELIN / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Technologie anti-crevaision : Aucun	Dé ch ir é	Echange
			
012	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Smart repair
			

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☒ Clé anti-vol
- ☐ Crochet de remorquage
- ☒ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Plaque arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Câble de charge lente
- ☒ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☒ Trousse à pharmacie
- ☐ Câble de charge rapide
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	245 / 40 / 19 / Tous	6 mm
Avant Droit	MICHELIN	245 / 40 / 19 / Tous	6.2 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	255 / 40 / 19 / Tous	6.2 mm
Arrière Droit	MICHELIN	255 / 40 / 19 / Tous	6 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant




Odomètre



Navigation




Spare Tyre



Vin



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat




Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement




Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Revêtement de bas de caisse / Droit / Enfoncement



Revêtement de bas de caisse / Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure