

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic
2018 - 72 kW / 98 PK - Hybride Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	NMTKZ3BX90R178558
Eerste registratie	14-06-2018
APK geldig tot	14-06-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	265.688 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	20-07-2026
Definitieve kilometerstand	265.688 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.798
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	87
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel



 Bouwjaar 2018	 Vermogen 72 kW / 98 PK	 Brandstof Hybride Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 265.688 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 11

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Armsteun voor	DAB ontvanger
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling		
Lichtmetalen velgen	Navigatie	Stoelverwarming		

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	------------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	222832
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2023

Schades (22)

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Letter van plaat manco

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 14 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 4 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
12-06-2018		Importeur
14-06-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
21-12-2021		Lease
21-12-2021		Autobedrijf
27-12-2021		Autobedrijf
28-04-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
14-06-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteruitrijcamera
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- audio installatie
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control adaptief
- DAB
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- extra getint glas achter
- grootlichtassistent
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- keyless entry
- keyless start
- knie airbag(s)
- LED dagrijverlichting
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 18"
- mistlampen voor
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- passagiersairbag
- regensensor
- rijstrooksensor
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuurbekrachtiging
- verkeersbord detectie
- voorstoelen verwarmd
- zij airbag(s) voor

