

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002498880
Besichtigt am: 17.06.2026 14:05
Berichts-Nr: 10819276
FIN: WAUZZZF2R2076414



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BQW
Erstzulassungsdatum:	18.06.2024
Laufleistung:	42.038 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.000 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail	Elektrische Luftzusatzheizung
Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H	Elektromechanische Servolenkung
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Abwicklung Serie	Erhöh.der Serienkraftstoffstbefüllung
AdBlue-Tank	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Akzentflächen schwarz matt	Federung Standard
Assistenzpaket Parken	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi drive select	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Fußhebelwerk "Standard"
Audi phone box	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense city	Ganzschutzhäube (System Konfektionshäube)
Audi Soundsystem	Gepäckraumabdeckung
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend mit Memory-Funktion	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gurtanlegekontrolle
Basis	Halteassistent
Batterie 380A (68Ah)	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenbeleuchtung
Becherhalter	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Businesspaket	Kategorie 0
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kein Selbstabholer
Dachreling in Schwarz	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachspoiler	Keine Aktionsausführung
Datenmodul Europa	Kindersicherung, manuell
Dekoreinlagen Micrometallic silber	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dieselmotor	Kofferraumbodenmatte
Digitaler Radioempfang	Komfortmittelarmlehne vorn
Doppelton-Signalhorn	

Kopfstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffbehälter	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladeboden	Ohne Trittstufe
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Vorkonditionierung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wandhalterung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LED-Heckleuchten	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Scheinwerfer	Ohne zus. Warnleuchten
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Mild-Hybrid	PKW-Ausführung
Mit Multifunktionskamera	quattro
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	quattro mit ultra Technologie
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 8,0Jx20, Reifen 255/45 R20
Nicht Heissland	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Ohne Ablagepaket	Rechtsverkehr
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alcohol Interlock	Reifen 255/45 R20 101W
Ohne Anhängavorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Belederung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenreparaturset
Ohne Car2X	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	S line
Ohne Elektromotor (Hybrid)	S tronic (für Allrad)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Gefahrenalarmsystem	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Head-up-Display	Serienqualität
Ohne integriertes Mautsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Kennzeichenträger vorn	Sitzheizung vorn
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Smartphone-Interface
Ohne Ladedose	Sonnenblenden vorn
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	spezielles Typschild EU

Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Spurverlassenswarnung
Standard
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung SWIN
Steuerungsnummer 8
Stoff Impressum
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Umgebungskameras
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrsitz
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrsitz und die Außenspiegel
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2029

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY2R2076414

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Ersetzen




2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

