

Peugeot Partner 1.5 BlueHDI Premium Long
2020 - 73 kW / 99 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VR3EFYHYCKJ873418
Eerste registratie	06-03-2020
APK geldig tot	14-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	150.734 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	05-08-2026
Definitieve kilometerstand	150.734 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	110
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 5

- Airco
- Apple CarPlay - Android Auto
- Cruise control
- Navigatie
- Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 4

- Digitaal onderhoud
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Reserve wiel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 73 kW / 99 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 150.734 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2025

Schades (10)

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Andere - Andere

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Gepit

Schade exterieur - Voor


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
-



Omschrijving
Brandgat

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Slecht herstelde schade

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gescheurd

Technische schade - Technisch

Soort schade

Lekkage

Oplossing

-

Omschrijving

Let op Nokkenasdeksel lekt

Exterieur opmerking 5 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
03-03-2020		Importeur
06-03-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
22-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
14-03-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- mistlampen voor adaptief
- multimedia-voorbereiding
- passagiersstoel
- radio
- tussenschot volledig
- WiFi
- zijschuifdeur rechts

