Voertuig rapport

Taxatiedatum: 04-11-2026

Mercedes-Benz Vito 114 CDI Lang Business Ambition
2018 - 100 kW / 136 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WDF44760313493361
Eerste registratie	06-09-2018
APK geldig tot	19-12-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	222.523 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	222.523 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	2.143
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	158
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2018	100 kW / 136 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	222.523 km	Ja

Opties & accessoires 11

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Airco
- Armsteun voor
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Klimaatregeling
- Navigatie
- Stoelverwarming
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 2

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2023

Schades (17)

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Lakbarsten. +diverse krasjes.

Schade exterieur - Schade rondom



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak



Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
+diverse steenslag.

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap



Soort schade
Anders
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
+eerder herstel.

Schade exterieur - Voor



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Hemelbekleding



Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
-

Omschrijving
Diverse brandgaatjes.


Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Gerookt — +rooklucht.

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Scheur / kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Dashboard



Soort schade
Gebroken
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Laadruimte



Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Exterieur opmerking	11 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	0 gemelde schade	-
Interieur opmerking	6 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
28-08-2018		Importeur
06-09-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
12-02-2019		Lease
15-03-2019		Lease
01-11-2019		Lease
13-05-2024		Verhuur
02-07-2024		Autobedrijf
18-12-2024	Laatste tenaamstelling	Particulier
19-12-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor | aanhanger assistent | achterdeuren met ruiten | achteruitrijcamera | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | armsteun voor | audio-navigatie full map | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | Bluetooth | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | bumpers in carrosseriekleur | centrale vergrendeling met afstandsbediening | cruise control | dakrails | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | mistlampen voor | passagiersairbag | start/stop systeem | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | tussenschot volledig | voorstoelen verwarmd | zijschuifdeur rechts | zijwind assistent

Extra foto's











