

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

FIN

VF3MRHPYERL003005

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.05.2024	Letzte Zulassung	06.05.2024
Hersteller	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	5008 Hybrid 136 e-DSC GT
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF3MRHPYERL003005
HSN / TSN	3003 / BDR	Schlüssel-Nr.	10422628
Km-Stand abgelesen	32948	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Active Safety Brake Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag vorn und hinten, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Aktiver Toterwinkelassistent, Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in hochglänzendem Schwarz, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromzierleisten im unteren Teil der Türen, Chromzierleisten oberhalb der Seitenfenster, Chromzierleisten unterhalb der Seitenfenster, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling aus Aluminium, Deckenleuchte-LED vorn, in Reihe 2 und in Reihe 3, 2 LED-Leselampen vorn, in Reihe 2 und in Reihe 3, Dekoreinlagen aus Alcantara "Greal" für Türverkleidungen und Armaturentafel, Dekorleiste an der Armaturentafel und in der Türverkleidung in satiniertem Chrom, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 12,3"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung),

ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter (Sport - Normal - Eco), Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionwarner, Full-LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung automatisch, Fußmatten, GT-Logo auf den Kotflügeln und der Kofferraumklappe, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel automatisch abblendbar, Innenspiegel rahmenlos, Keyless-System, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klapptische an den Vordersitz-Rückenlehnen, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung in Blau an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß im Fußraum vorn, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinklicht vorn, Lackierung: Artense Silber, Ladekantenschutz verchromt, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lenkrad:kleines Multifunktionslenkrad unten und oben abgeflacht, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC (Active Pack), Nebelschlussleuchten, Notbremsassistent, Paket: Kinder-Paket, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster: Stoff/Kunstleder "Belomka" in Schwarz mit Ziernähten in Kupfer, Radhausverkleidungen in Schwarz, Radio: Audioanlage RCC, Radio: Mirror Screen, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB +, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Detroit" 18",zweifarbige mit Schwarz, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Schlüsselloser Startsystem, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: 2 Zusatzsitze für 3. Sitzreihe, Sitze: 3 separate Einzelsitze in Reihe 2, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz umklappbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Sonnenschutzrollo Reihe 2, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Steckdose (3) 12 Volt, Steckdose: Dual-USB-Anschluss (Typ A) in Reihe 2, Toterwinkelassistent, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
AQ01	Anhängerkupplung abnehmbar
MO02	Heckklappe sensorgesteuert
OMM0	Lackierung: Sonderlackierung metallic
KK01	Paket: Black Tone und Heckklappe sensorgesteuert
WY18	Paket: Easy-Paket
OK02	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit elektrischer Jalousie
WABA	Sitze: Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 28.04.2025 bei Kilometerstand 31.020

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Sitzbezug VR verschmutzt, reinigen (Bild 6)	50	voll	-50	-42,02
2. Fehler Batterieladung, Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	150	voll	-150	-126,05

Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	200	-200	-168,07
--	------------	-------------	----------------

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand Fehler Batterieladung




Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Sitzbezug VR verschmutzt

FIN	VF3MRHPYERL003005	
km-St.	32948	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AF	Mehrzweckfahrzeug
Herst.	3003	PEUGEOT (F)
Typ	BDR	M
Var.	00013	R
Vers.		HPYE-S1JM00
zGM	2250 kg	
EZ	06.05.2024	
Kunden-Nr.		0000170229

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B073255002793 0 vom
09.07.2025
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug bereits abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet