



SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF1RCB00871183399	TARGA		PERCORRENZA KM	33426	DATA IMMAT.	27/07/2023
LOCALITA	IVREA, TO (TO)					DATA PERIZIA	29/06/2026
MODELLO	MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC			COLORE	Bianco Ghiaccio	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO







DOCUMENTI	
Carta di circolazione	V
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	X
Libretto garanzia tagliandi	X
Manuale uso e manutenzione	X
Tessera Code Chiave	X
Seconda Chiave (Mancante/danneggiata)	X
Chiave principale	V

INFO VEICOLO	
Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	1/2
Interni puliti/accettabili	V
Interni materiale/colore	Misto / scuro
Esterni puliti/accettabili	X
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI	
Telecomandi (Funzionante)	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/havi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Funzionante)	V
Supporto mappe	PRECARICATE
Tappetini	V

DOTAZIONI	
Kit attrezzi	X
Martinetto	X
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	X
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici					
Pneumatico ant dx	Goodyear	215/45/20	estivo	3.3 mm	
Pneumatico ant sx	Goodyear	215/45/20	estivo	3.3 mm	
Pneumatico post dx	Goodyear	215/45/20	estivo	3.3 mm	
Pneumatico post sx	Goodyear	215/45/20	estivo	3.3 mm	
Ruota di scorta					

Dettaglio danni	
Componente: rimozione grafiche	Lato:
Componente: Kit gonfiaggio	Lato:
Componente: Disco ruota anteriore sx danneggiato	Lato:
Componente: Stacco-riattacco disco ruota anteriore sx	Lato:
Componente: Disco ruota anteriore dx danneggiato	Lato:
Componente: Stacco-riattacco disco ruota anteriore dx	Lato:

Componente:	Seconda chiave	Lato:	
-------------	----------------	-------	--

Componente:	Bomboletta gonfiaggio pneumatici	Lato:	
-------------	----------------------------------	-------	--

Componente:	Compressore gonfiaggio pneumatici	Lato:	
-------------	-----------------------------------	-------	--

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura