

Alfa Romeo

VIN: ZAR94000007147044



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 28/03/2012	Laufleistung 75691 km
Farbe COLORE ESTERNO (Silverstone Grau)	Jahr 2010	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1368 cc
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 125 KW

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
002	Kotflügel / Vorne Links	Rost	Ersetzen



003	Stoßfänger / Vorne	Nicht konform	Akzeptabel
    			
004	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
 			
005	Schweller / Links	Rost	Reparieren
      			
006	Stoßfänger / Hinten	Abgewetzt	Akzeptabel
  			
007	Schweller / Rechts	Rost	Reparieren



008	Scheinwerfer / Vorne Rechts	Verschlissen	Akzeptabel
			
009	Scheinwerfer / Vorne Links	Verschlissen	Akzeptabel
			
010	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Verschlissen	Akzeptabel
			

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☒ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☒ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	FALKEN	225 / 45 / 17 / Sommer	2.1 mm
Vorne Rechts	FALKEN	225 / 45 / 17 / Sommer	3.5 mm
Hinten Links	FALKEN	225 / 45 / 17 / Sommer	2.8 mm
Hinten Rechts	FALKEN	225 / 45 / 17 / Sommer	3.4 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Erste-Hilfe-Kit



Fehlteile/Zubehör / Kugelkopf Anhängerkupplung



Fehlteile/Zubehör / Reifenreparatur-Kit komplett



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Kotflügel / Vorne Links / Rost



Kotflügel / Vorne Links / Rost



Kotflügel / Vorne Links / Rost



Stoßfänger / Vorne / Nicht konform



Stoßfänger / Vorne / Nicht konform



Stoßfänger / Vorne / Nicht konform



Stoßfänger / Vorne / Nicht konform




Stoßfänger / Vorne / Nicht konform



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost




Scheinwerfer / Vorne Rechts / Verschlissen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Verschlissen



Scheinwerfer / Vorne Links / Verschlissen



Scheinwerfer / Vorne Links / Verschlissen



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Verschlissen



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Verschlissen