ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr. **1931**	Relazione di perizia per **SANTANDER CONSUMER RENTING 040**		Ramo sinistro **RCA**
Assicurato **ERREDIBI CAR SERVICE SRL**	Controparte **BARI**		Impresa controparte
Esercizio **2026**	Sinistro numero **GT950LP**	Codice / Agenzia **-**	Data sinistro / /
Cod. perito	Cod. liquidatore **000**	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA **NON ACCERTATO**

Data incarico **03/07/2026**	Data primo rilievo **10/07/2026**	Localita' **BARI**	C/O **RDB**	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il / /

Da Certificato di Proprieta' : **- - ()**	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
Locatario / Comproprietario : **- - - Tel. -**	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione) **MG - ZS «II» 1.5 VTI-TECH**	Targa **GT950LP**	Telaio **LSJW74U94RZ083075**	I° Immatricolazione **29/02/2024**

Stato d'uso	Km. **52177**	Pneumatici % **40**	Colore **BIANCO**	Tipo Smalto **pastell/doppi**	COERENZA DEL DANNO **SI** / COMPATIBILITA' DEL DANNO

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO — Listino Ricambi aggiornato al **28/04/2026**	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Moquette pianale intero veicolo - Rottura									
Seconda chiave - Mancante									
Ripiano cappelliera - Rottura									
Paraurti ant. - Graffio									
Paraurti post. - Graffio									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr. **A1**	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
Supplemento doppiostrato ore	Supplemento finitura ore	Tempo aggiunto per verniciatura ore	Totale tempi supplementari ore	Totale tempi VE ore				

			IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)	Ricambi			
Insufficenza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore **0,00** x Costo/ora **11,50**			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %		Importo Richiesto	Importo Concordato **€ 0,00**	Fermo Tecnico giorni
TOTALE		Osservazioni: Perizia eseguita c/o ERREDIBI CAR SERVICE SRL VIALE PROSPERO CHARTROUX, 19 70132 BARI (BA).		
Limite Indennizzo Contrattuale				

Software House 70001 RELEASE 03.2026	Data Consegna **14/07/2026**	Firma **ed engineering data S.r.l.**	Ruolo Numero **0000**	Foglio Nr. **1 di 1**