

Adresse:

Tel.:

ZVR Nummer:

E-Mail:

Fax:

(9) Bgst. Nr.

**Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967** Nachprüfung § 10 Abs. 3a PBStV Gutachten-Nr. 74775248

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 74369422

Datum 08.06.2026

KM-Stand 245406

(2) Kennzeichen XXXXXXXXXX  
 (1) Fahrgestell-Nr. WVWZZZ3CZGE174659  
 (5) Fahrzeugklasse M1

Marke VOLKSWAGEN, VW  
 Type 3C  
 Erstzulassung 04.04.2016

Hubraum 1968 ccm  
 (4) KM-Stand 246223

Zulassungsbesitzer

Prüfgewicht 1606 kg

Techn. zul. Gesamtmasse 2060 kg

**(6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt****1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.14 Bremsstrommeln, Bremsscheiben****leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** hinten  
 Bremsstrommel oder Bremsscheibe trägt nur auf weniger als 90% der Reibfläche - LM

**1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit**

| Achse | Wirkung (kN)  | Achse | Wirkung (kN)  | Eigengewicht          | Wirkung (%) |
|-------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------|
| 1     | L 3,30 R 3,40 | 2     | L 2,20 R 2,20 | BBA                   | 70,45       |
|       |               |       |               | HBA ein Kreis der BBA | 34,91       |

**1.4 Feststellbremse**

| Achse | Wirkung (kN)  | Achse | Wirkung (kN) | Bremsenart | Wirkung (%) |
|-------|---------------|-------|--------------|------------|-------------|
| 1     | L 2,00 R 2,00 |       |              | FBA        | 25,39       |

**1.8 Bremsflüssigkeit**

SiedeTemp.:

Aktuell

213 °C

**5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper****leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** hinten angerostet

**5.3 Aufhängung / 5.3.2 Stoßdämpfer****leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** Kolbenstangenschutz lose

**6.1 Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran, befestigte Teile / 6.1.4 Stoßstangen, seitlicher und hinterer Unterfahrschutz****schwerer Mangel (behoben)**

(10) **Bemerkung:** Unterfahrschutz lose

**8.2 Abgasemissionen / 8.2.2 Emissionen von Dieselmotoren**

|                              | Messung      | Grenzwert lt. Hersteller |
|------------------------------|--------------|--------------------------|
| Absorptionsbeiwert           | 0 (1/m)      | 0,2 (1/m)                |
| Abregeldrehzahl/Prüfdrehzahl | 2385 (U/Min) |                          |

**8.4 Andere umweltrelevante Positionen / 8.4.1 Flüssigkeitsverlust****schwerer Mangel (behoben)**

(10) **Bemerkung:** Motorölverlust  
 jeglicher übermäßiger Flüssigkeitsaustritt mit möglicher Umweltschädigung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer - SM (behoben)

**Prüfungsumfang gemäß PBStV Anlage 6**

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeigt werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

|                                                                                                  |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| (7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehrs- und Betriebssicherheit: |             | leichte Mängel |
| Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette:                                              | Farbe: weiß | Nr.: KAS9484   |

(8) Nächste Begutachtung 04.2027

(9) Erstellt durch

(3) Prüfort

(3) Druckdatum/Zeit 23.06.2026 09:24

(9) Prüfstelle

(9) Unterschrift des Prüfers

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.