

## » Übersicht

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002476317       |
| <b>Besichtigt am:</b> | 28.05.2026 10:05 |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10684686         |
| <b>FIN:</b>           | WVGZZA1ZPK011711 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                               |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Cabrio/Roadster                                  |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                       |
| <b>Modell:</b>                      | T-Roc                                            |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / COG                                       |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 02.06.2023                                       |
| <b>Laufleistung:</b>                | 25.591 km                                        |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                        |
| <b>Farbe:</b>                       | Rauchgrau Metallic                               |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Schwarz                                          |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                     |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                           |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm                                        |
| <b>Leistung:</b>                    | 81 kW (111 PS)                                   |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                  |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                  |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                  |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                  |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                  |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                                                |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                           |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 2                                                |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang                            |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                            |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz-Ceramique/Titanschwarz/Schwarz/Soul |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                        |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten                                          | Einstiegshilfe "Easy Entry"                                                                                      |
| 2 Türen                                                                                                | Einton-Signalhorn                                                                                                |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W  | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                                |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l                                                                             | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW                                                                  | Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches                                                                  |
| 4 Ganzjahresreifen 215/55 R 17                                                                         | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen                                                                  |
| 4 Leichtmetallräder "Johannesburg" 7 J x 17, Oberfläche glanzgedreht                                   | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion            |
| 6 Lautsprecher                                                                                         | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                             |
| 6-Gang-Schaltgetriebe                                                                                  | Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GK-                                                                            |
| Abbiege- und Schlechtwetterlicht                                                                       | Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                        |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                      | Fensterheber elektrisch                                                                                          |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                         | Fernlichtassistent "Light Assist"                                                                                |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                       | Fertigungsablauf Standard                                                                                        |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                     | Frontantrieb                                                                                                     |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                              | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend                                                             |
| Ambientebeleuchtung weiß                                                                               | Fußgängererkennung                                                                                               |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                              | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                          |
| Außen-Sound Standard                                                                                   | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion                            | ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)                           |
| Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex                                             | Kältemittel R1234yf                                                                                              |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe                                                        | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                         |
| Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                         | Keine Aktionsausführung                                                                                          |
| Batterie 380A (59Ah) EFB+                                                                              | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung                          |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                  | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser              |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                      | Komfortausstattung                                                                                               |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                             | Komfortsitze vorn                                                                                                |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                  | Kopf- und Seitenairbags vorn, kombiniert                                                                         |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                 | Kopfstützen hinten                                                                                               |
| Bordwerkzeug                                                                                           | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                                                                |
| Bremsbelagverschleißanzeige                                                                            | Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                               |
| Cabriolet                                                                                              | LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht                                                                       |
| Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen | LED-Rückleuchten dunkelrot                                                                                       |
| Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk                                                                    | Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar                                                                  |
| Dämpfung vorn                                                                                          | Leuchtweitenregulierung dynamisch                                                                                |
| Dekoreinlagen "Pewter matt" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn             | Linkslenker                                                                                                      |
| Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar                                         | Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                                                  |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                                            | Mittelarmlehne vorn                                                                                              |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                       | Modul Boden hinten Ausführung 2                                                                                  |
| Drehstromgenerator 140 A                                                                               | Müdigkeitserkennung                                                                                              |

|                                                                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multifunktionskamera                                                                 | Reifenkontrollanzeige                                                                    |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar                                            | Rückfahrkamera "Rear View"                                                               |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                      | Rücksitzlehne symmetrisch geteilt umklappbar                                             |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                      | Schaltgetriebe MQ200_GA                                                                  |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                | Scheibenbremsen hinten                                                                   |
| Nicht Heissland                                                                      | Scheibenbremsen vorn                                                                     |
| Normal-Lackierung                                                                    | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt                                              |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                           |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                                        |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                       | Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt                        |
| Ohne Ambientebeleuchtung außen                                                       | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                                   |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                             | Sitzmittelbahnen in Stoff "Style"                                                        |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                   | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                                   |
| Ohne CD/DVD für Navigation                                                           | Spurhalteassistent "Lane Assist"                                                         |
| Ohne Dynamic Drive Control                                                           | Stabilisator hinten                                                                      |
| Ohne ECO-Funktion                                                                    | Standard-Klimazonen                                                                      |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                         | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung                                        |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                   | Stoßfänger in Wagenfarbe, Chromleiste im Kühlergrill                                     |
| Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne                                                  | Telefonschnittstelle                                                                     |
| Ohne Ladedose                                                                        | Textilfußmatten vorn und hinten                                                          |
| Ohne Ladekabel                                                                       | Textilverdeck elektrisch-hydraulisch                                                     |
| Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen                     | Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel                              |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                                    | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz                                                     |
| Ohne Sprachsteuerung                                                                 | Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder                              |
| Ohne Spurwechselassistent                                                            | Türunterteile schwarz, mit Chromleiste                                                   |
| Ohne Trennwand                                                                       | Typprüfand Deutschland                                                                   |
| Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg                                                | Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion                                                     |
| Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                                   | Variante Grundausstattung                                                                |
| Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                     | Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste                                                 |
| Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                     | Verkehrszeichenerkennung                                                                 |
| Ohne Zusatz-/Standheizung                                                            | Vierlenkerachse                                                                          |
| Ohne zusätzliche Bereifung                                                           | Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"                                       |
| Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                    | Vordersitze beheizbar                                                                    |
| Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe                                   | Vordersitze mit Höheneinstellung                                                         |
| Radio                                                                                | Warnleuchte für Waschwasserstand                                                         |
| Radschrauben Standard                                                                | Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten                           |
| Radstand                                                                             | Wartungsintervallverlängerung                                                            |
| Raucherausführung                                                                    | Wegfahrsperre elektronisch                                                               |
| Rechtsverkehr                                                                        | Windschott                                                                               |
| Regensensor                                                                          | Winterpaket                                                                              |
| Regionscode " ECE " für Radio                                                        | Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln |

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear   | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 6,0 mm      |
| Goodyear   | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 6,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 8,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 8,0 mm      |

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja  
Tirefit Ablaufdatum: 12.2026  
Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                                           |
|----|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Unterböden Mitte | Beschädigt           | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |

**» Gebrauchsspuren**

| Nr | Bauteil    | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Heckklappe | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZA1ZPK011711

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Berichts-Nr: 10684686  
vom: 28.05.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



A white plastic bottle of WAG dog disinfectant spray, still in its original packaging. The label is partially visible, showing the brand name 'WAG' and some text in German. The bottle is sealed with a red cap. The packaging is clear plastic, showing the bottle and some internal structure. The background is dark.



A photograph showing the underside of a car elevated on a lift. A long, rectangular LED light bar is mounted horizontally across the width of the car's underbody, providing bright, even illumination. The car's chassis, suspension, and wheels are visible. The background shows a workshop environment with other vehicles and equipment.

Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Unterböden Mitte - Beschädigt - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

