

MAXUS EDELIVER 9 KASTEN (08.2021->) L2H2 3,5T 150 KW ELEKTROMOTOR 150 KW (CONT. 70 KW) KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: LSH14J7C5NA168801



Beschreibung

|                  |                               |                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                  | Zulassungsdatum<br>09/05/2023 | Laufleistung<br>79557 km |
| Farbe            | Jahr                          | Polster                  |
| -                | -                             | -                        |
| Anzahl der Türen | Anzahl der Sitze              | Generation               |
| -                | -                             | -                        |

Mängel

| #   | Element                                   | Defekt  | Korrektur    |
|-----|-------------------------------------------|---------|--------------|
| 001 | Warnleuchte Inspektion                    | Fehlt   | Ausführen    |
|     |                                           |         |              |
| 002 | Entkleben / -                             | Beklebt | Entfernen    |
|     |                                           |         |              |
| 003 | Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links | Delle   | Smart Repair |



004

Stoßfänger / Hinten

Gebrochen

Ersetzen



005

Tür / Vorne Links

Delle

Smart Repair



006

Türeinstieg / Vorne Links

Kratzer

Lackieren



007

Fußmatten / Vorne Links

Gebrochen

Ersetzen



008

Kotflügelzierleiste / Vorne Links

Gebrochen

Ersetzen



009

Kotflügel / Vorne Links

Delle

Smart Repair



|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| 010                                                                                                                                                                                                                                                    | Blinker / Vorne Links<br>Typ Licht : Halogen | Gebrochen | Ersetzen     |
|                                                                                                                                                                       |                                              |           |              |
| 011                                                                                                                                                                                                                                                    | Stoßfänger unterhalb / Vorne                 | Delle     | Ersetzen     |
|    |                                              |           |              |
| 012                                                                                                                                                                                                                                                    | Stoßfänger oberhalb / Vorne Rechts           | Kratzer   | Lackieren    |
|                                                                                      |                                              |           |              |
| 013                                                                                                                                                                                                                                                    | Tür / Rechts                                 | Delle     | Smart Repair |
|                                                                                  |                                              |           |              |
| 014                                                                                                                                                                                                                                                    | Schweller / Rechts                           | Kratzer   | Lackieren    |
|                                                                                  |                                              |           |              |
| 015                                                                                                                                                                                                                                                    | Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts        | Kratzer   | Ersetzen     |
|                                                                                                                                                                     |                                              |           |              |
| 016                                                                                                                                                                                                                                                    | Türzierleiste / Rechts                       | Kratzer   | Ersetzen     |



017

Schweller / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



018

Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☐ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Pannenset

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

|               |        |                                  |      |
|---------------|--------|----------------------------------|------|
| Vorne Links   | KUMHO  | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| Vorne Rechts  | KUMHO  | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| Hinten Links  | MAXXIS | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 7 mm |
| Hinten Rechts | MAXXIS | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 7 mm |

Kommentar

## Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Entkleben / - / Beklebt



Entkleben / - / Beklebt



Entkleben / - / Beklebt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Gebrochen



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Gebrochen



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Blinker / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger oberhalb / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Kratzer



Schweller / Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer