

Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh
 2022 - 340 kW / 462 PK - Elektrisch - Automaat - NAVI-ADP CRUISE-
 ECC-PANO

Kenteken
Chassisnummer XP7YGCEL3NB022049
Eerste registratie 09-09-2022
APK geldig tot 09-09-2026
BTW Voertuig Ja
Bepaling uitvoering Waarschijnlijk

Kilometerstand 161.116 km
NAP check Logisch
Ingeleverd op 25-06-2026
Definitieve kilometerstand 161.116 km

Import voertuig Nee
Teruggaaf bij export Ja
Verhuisgoed Nee
Taxi Nee
Bruto BPM / Rest BPM - / -

Motorinhoud -
Aantal cilinders 0
Euroklasse Z
CO2 emissie (g/km) -
Type voertuig Personenvoertuig
Aandrijving Vierwiel



 Bouwjaar 2022	 Vermogen 340 kW / 462 PK	 Brandstof Elektrisch
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 161.116 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires [19](#)

- Achteruitrijcamera
- Adaptieve Cruise control
- Airco
- Apple CarPlay - Android Auto
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare achterklep
- Elektrisch bedienbare ramen
- Elektrisch verstelbare stoelen
- Handsfree set
- Klimaatregeling
- LED verlichting
- Lederen bekleding
- Lederen stuurwiel
- Lichtmetalen velgen
- Navigatie
- Panoramadak
- Parkeersensoren
- Stoelverwarming
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig [7](#)

- Digitaal onderhoud
- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Laadkabel
- Hoedenplank / rolhoes
- Bandenreparatieset

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	hankook
Velgen	21
Band breedte	275 mm
Band hoogte	35 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2027

Schades (6)

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Geen


Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

DLT

Oplossing

Spotrepair



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 1 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
05-09-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
09-09-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Fleetowner
25-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
09-09-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank verwarmd	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling
audio installatie premium	Autonomous Emergency Braking	bestuurdersairbag	Bluetooth
buitenspiegel(s) automatisch dimmend	buitenspiegels elektr. met geheugen	buitenspiegels elektrisch inklapbaar	
buitenspiegels verwarmbaar	connected services	dodehoek detectie	electronic climate control
elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen	Elektronisch Stabiliteits Programma	hoofd airbag(s) achter	
hoofd airbag(s) voor	houtafwerking interieur	keyless entry	keyless start
LED mistlampen			
lichtmetalen velgen 21"	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid
panoramadak			
passagiersairbag	spraakbediening	stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen	voorstoelen verwarmd
zij airbag(s) voor			

Extra foto's

