







BMW X3 xDrive20i High Executive
2014 - 135 kW / 184 PK - Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WBAWX310500B69470
Eerste registratie	26-08-2014
APK geldig tot	24-01-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	158.694 km
NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	23-05-2026
Verwachte kilometerstand	158.731 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2014	135 kW / 184 PK	Benzine
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	158.694 km	Nee

Motorinhoud	1.997
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	168
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

Opties & accessoires [10](#)

Airco	Cruise control	Klimaatregeling	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie
Parkeersensoren	Stoelverwarming	Trekhaak				

Aanwezig bij voertuig [4](#)

Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reservesleutel	Hoedenplank / rolhoes
--------------------	--------------	----------------	-----------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Grijs
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-09-2019

Schades (5)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Lak dakrails laat los

Exterieur opmerking 1 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
26-08-2014	Eerste toelating	
15-01-2021		Autobedrijf
26-01-2021	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling	Particulier
24-01-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

afdaal assistent	airco automatisch	alarm klasse 3	alarmsysteem	aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem	armsteun achter	armsteun voor	audioinstallatie met CD-speler	
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bi-xenon koplampen	Bluetooth	
bots herkenning en activatie	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar			
centrale vergrendeling met afstandsbediening	connected services	cruise control	dimlichten automatisch	
Elektronisch Stabiliteits Programma	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	hoofdsteunen anti-whiplash	
koplampreiniging	lederen bekleding	lichtmetalen velgen 17"	mistlampen voor	multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem full map + hard disk	parkeersensor voor en achter	passagiersairbag	regensensor	
sportstuur leder	start/stop systeem	stuur leder en multifunctioneel	stuurbevestiging snelheidsafhankelijk	
voorstoelen verwarmd	zij airbag(s) voor			

Extra foto's

