

Inspection réalisée le 28/05/2026

Résumé

Détails


Détails du véhicule

Identification ☐

Immatriculation (A)

Photo du numéro de série sur
châssis véhiculeCaractéristiques ☐


Photo clés



Kilométrage

29311

Photo kilométrage moteur tournant



Niveau de carburant

50%

Documents

Contrôle technique ☐

Véhicule plus de 4 ans

OUI

Photo contrôle technique

Autres documents ☐

Extérieur

Photos extérieur ☐

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG

Soubassements ☐

Photo soubassement avant



Photo soubassement latéral droit




Photo soubassement arrière






Photo soubassement latéral gauche

Avant ☐

Pare-chocs avant

défaut pare-choc peint



Droite ☐

Aile avant droite

défaut

☐ Déformé☐ Remplacer☐ 329,00 €

Porte arrière droite

défaut

☐ Griffes(s)☐ Peindre☐ 300,00 €Arrière ☐Pare-chocs
arrière

défaut pare-choc peint

☐ Griffes(s)☐ Peindre☐ 270,00 €

Roues

Roues Global ☐

Vis antivol

OUI

Douille antivol

OUI

Roues AVANT ☐

ROUES AVANT - Type de pneu

Été

ROUES AVANT -
Type de freinage

Freins à disques

ROUES AVANT - Usure disques

75% restant

ROUES AVANT - Usure plaquettes

75% restant

ROUES AVANT - Taille des jantes

17" (200€)

trustoo

Photo roue avant gauche

Rapport d'inspection
Photo mesure usure pneu avant

gauche

Mesure usure pneu avant
gauche

4mm

>


Roue AVANT DROITE ☐

Photo roue avant droite

Photo mesure usure pneu avant
droitMesure usure pneu avant
droit

4mm

>

Roues ARRIERE ☐

ROUES ARRIERE - Type de pneu

Été

ROUES ARRIERE
- Type de
freinage

Freins à disques

ROUES ARRIERE - Usure disques

75% restant

ROUES ARRIERE - Usure plaquettes

75% restant

ROUES ARRIERE - Taille des jantes

17" (200€)

Roue ARRIERE DROITE ☐

Photo roue arrière droite

Photo mesure usure pneu arrière
droitMesure usure pneu
arrière droit

4mm

>



Pneu arrière droit

autre défaut

Jante
arrière
droite

défaut jante alu standard


☐ Griffes(s)☐ Peindre

☐ Crevé☐ Réparer☐ 35,00 €Roue ARRIERE GAUCHE ☐

Photo roue arrière gauche



Photo mesure usure pneu arrière gauche

Mesure usure pneu
arrière gauche

4mm

Roue de secours ☐

Roue de secours

Non équipé

Roue de secours

Non équipé

Kit sécurité (gilet +
triangle)

Présent

Intérieur

Photos intérieur ☐

Photo volant




Photo tableau d'instrument




Photo du siège AVG




Photo du coffre



Photo intérieur arrière




Photo de la planche de bord




Photo de la console centrale

Photo du siège AVD

Coffre ☐Véhicule électrique ou
hybride rechargeable

NON

Equipements

Moteur ☐

Photo compartiment moteur



Niveau d'huile

Bon

Niveau liquide de
refroidissement

Bon

Niveau liquide de frein

Bon

Etat de la courroie
d'accessoires

Non vérifiable

Essai stationnement ☐

Climatisation

Équipé et
fonctionnelLave glace
fonctionnel

Fonctionnel

Radar/caméra
de reculÉquipé et
fonctionnel