


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002400714
Besichtigt am:	10.04.2026 10:15
Berichts-Nr:	10401838
FIN:	WVGZZA1ZRV093864

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CMK
Erstzulassungsdatum:	20.03.2024
Laufleistung:	31.776 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
2 Leseleuchten vorn	Einton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
3 Kopfstützen hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gesspannstabilisierung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Ganzjahresreifen 215/60 R 16	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
4 Stahlräder 6 J x 16	Fahrersitz mit Höheneinstellung
4 Türen	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
6-Gang-Schaltgetriebe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Abgasnorm EU6 AP	Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fensterheber elektrisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Standard
Anhängevorrichtung	Frontantrieb
Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außen-Sound Standard	Fußgängererkennung
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Grundausstattung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachse "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Innenspiegel automatisch abblendend
Berganfahrassistent	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Betriebsspannung 12 V	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Bremsbelagverschleißanzeige	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dachhimmel	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dämpfung vorn	Kurzheck
Dekoreinlagen "Licorice Black matt" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	LED-Rückleuchten dunkelrot
Digitaler Radioempfang DAB+	LED-Scheinwerfer
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Leuchtweitenregulierung
Drehstromgenerator 140 A	Linkslenker
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	

Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Ohne Spurwechselassistent
Modelljahreswechsel 2024 I	Ohne Stabilisator hinten
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Steckdose
Müdigkeitserkennung	Ohne Trennwand
Multifunktionskamera	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Multifunktionslenkrad	Ohne UNECE CS&SU
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nicht Heissland	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Normal-Lackierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Normalsitze vorn	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Notbremsassistent "Front Assist"	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Alu/Chrom-Paket	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Aufkleber und Embleme	Radio "Composition"
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radschrauben Standard
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radstand
Ohne Dachreling	Radvollblenden
Ohne Dynamic Drive Control	Rechtsverkehr
Ohne ECO-Funktion	Regensensor
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifenkontrollanzeige
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Rückstrahler in allen Türen
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Schaltgetriebe MQ200_GA
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Scheibenbremsen hinten
Ohne Ladedose	Scheibenbremsen vorn
Ohne Ladekabel	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Lichtassistent	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Mittelarmlehne vorn	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "T-Roc"
Ohne Navigationsgerät	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Nebelscheinwerfer	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Stabilisator vorn
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen	Standard-Klimazonen
Ohne Sitzheizung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Sprachsteuerung	Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	215/60 R 16 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZRV093864

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401838
vom: 10.04.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio