

### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDG6F0 SG021307	Erstzulassung	13.05.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-BW6630	Laufleistung	27 706 km
Modell	MOVANO D CARGO L3H2 VERST. 2.2 DIESEL S/S 132KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

### Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich		
------------	-------------------	--	--



### Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

### Fahrzeugdokumente / Schlüssel




















### Reifen

Nexen 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm 
 Nexen 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm 
 Nexen 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm 
 - 225/75/16 Ganzjahresreifen 3.0 mm 


Bridgestone 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm 
 Bridgestone 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm 
 Bridgestone 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm 

### Außenschäden


1		Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	2		Bauteil	Entklebung
		Position	Hinten			Position	-
		Beschreibung	Ersetzen			Beschreibung	Pauschale
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe mit Kamera</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Seitlich links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Seitlich links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Logo Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür																				
Position	-																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckleuchte Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckleuchte Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckleuchte Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	16		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckleuchte Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckleuchte Seitenwand	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Schweller																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckleuchte Seitenwand																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofflügelverbreiterung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofflügelverbreiterung	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	19		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Kofflügelverbreiterung																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				

**DEKRA Automotive Solutions**

<b>20</b>		Bauteil	Heckklappe / Hecktür unten
		Position	Hinten links
		Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-

**Sonstiges**

<b>18</b>		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>3.555,86€</b>
---------------------	------------------