

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

Vollelektrische Reichweite (AER)

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

- km
- km
- km
- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4681*

zu 6: min. 1830*

zu 7: min. 1399*

zu 30.1: min. 1603*

zu 30.2: min. 1597*

zu 35: A1/A2

205/55 R17 91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/55 R17 91W,

6.5Jx17 ET44; A1/A2 225/40 R19 93H XL M+S, 7.5Jx19 ET49;

A1/A2 225/40 R19 93W XL, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/45 R18 91H

M+S, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 91W, 7.5Jx18 ET49; A1/A2

225/45 R18 95W XL, 7.5Jx18 ET49*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN TSN VVS PZ
2222 AGQ 00031 5

0222631041

5244166

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

21

GS689076



0

1 - 2



Mercedes

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge



Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2CLA

Variante:

331ET2

Version: HZAA150A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

CLA 220 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

Rollwiderstand: kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_2412-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-177_654q_4-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie: E1-WDB-AP

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0041-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-247_654D20_18B1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum(B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1K5J1EB9PN396158

0.11. Herstellungsdatum:

08.03.2023

mit dem in der am 25.08.2022 erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1912*19

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

08.03.2023

(Datum)

ppa. Bartels

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.v. A. Meier

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: **2** und Räder: **4**
 3. Antriebsachsen Anzahl: **1** Lage: **Achse 1(A0)**
 gegenseitige Verbindung: **entfaellt**

3.1. Automatisierungsgrad: **nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4. Radstand: **2729 mm** 4.1. Achsabstände: 1-2: **- mm** 2-3: **- mm**
 5. Länge: **4695 mm** 6. Breite: **1857 mm** 7. Höhe: **1440 mm**

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: **1585 kg** 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1611 kg**

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **2065 kg**16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: **1 1135 kg 2 980 kg 3 - kg**16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **3725 kg**

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: **- kg** 18.3. Zentralachsanhängers: **1600 kg**18.4. ungebremsten Anhängers: **750 kg**19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **80 kg**20. Hersteller der Antriebsmaschine: **MERCEDES-BENZ AG**21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **654920**22. Arbeitsverfahren: **Selbstzuendung/4-Takt (A3)**23. Reiner Elektroantrieb: **Nein (N)** 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: **-**24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **4 in Reihe (A0)**25. Hubraum: **1950 cm³** 26. Kraftstoff: **Diesel (0002)**26.1 Fahrzeug mit **Mono fuel (A0)** 26.2. (nur Zweistoffmotoren): **-**27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): **140,00 kW** bei **3800 min⁻¹**27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): **- kW**27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **- kW**28. Getriebetyp: **automatisch**28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: **4.051** 2: **2.842** 3: **2.737**4: **1.92** 5: **0.951** 6: **0.744** 7: **0.854** 8: **0.674** 9: **-**28.1.1 Achsübersetzung: **-**28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: **3.933** 2: **3.933** 3: **2.682**4: **2.682** 5: **3.933** 6: **3.933** 7: **2.682** 8: **2.682** 9: **-**Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: **244 km/h**

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: **1 1613 mm 2 1613 mm 3 - mm**

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: **225/45 R18 091 W 7.5Jx18 ET49 Klasse A C1**Achse 2: **225/45 R18 091 W 7.5Jx18 ET49 Klasse A C1**Achse 3: **-**Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: **mechanisch (A0)**Aufbau 38. Code des Aufbaus **(AA)** 40. Farbe des Fahrzeugs: **GRAU ,7)**41. Anzahl und Anordnung der Türen: **4,2 links,2 rechts (A0)**42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): **-**42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: **-**Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch **69,00 dB(A)**bei der Motordrehzahl **2850 min⁻¹** Standgeräusch: **73,00 dB(A)**47. Abgasnorm: **Euro 6(AP)**47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse **1683 kg**47.1.2. Stirnfläche: **2.210 m²** 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: **entfaellt cm²**

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 **103.1 N** 47.1.3.0.f1 **0.855 N/(km/h)** 47.1.3.0.f2 **0.02492 N/(km/h)²**47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: **3b**47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: **entfaellt** 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): **nein**

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO: **43,9** - - **mg/km**NO_x **17,3** - - **mg/km**Partikelmasse: **0,84** - - **mg/km**Partikelzahl: **7,08 * 10⁴** - - **km⁻¹**THC **-** - - **mg/km**NMHC: **-** - - **mg/km**THC+NO_x: **22,2** - - **mg/km**NH₃ **-** - - **ppm**48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): **0,5100 m⁻¹**48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte NO_x PartikelzahlVollständige RDE-Fahrt **80 mg/km 6 * 10¹¹ km⁻¹**Innerstädtische RDE-Fahrt: **80 mg/km 6 * 10¹¹ km⁻¹**49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte: CO₂-Emissionen: Kraftstoffverbrauch: Stromverbrauch:Niedrig: **180 g/km 6.9 l/100km - Wh/km**Mittel: **142 g/km 5.4 l/100km - Wh/km**Hoch: **112 g/km 4.3 l/100km - Wh/km**Höchstwert: **126 g/km 4.8 l/100km - Wh/km**Kombiniert: **132 g/km 5.1 l/100km - Wh/km**

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite **- km**Elektrische Reichweite innerorts **- km**3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **Nein (N)**3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e1 29**3.2.2 Einsparungen durch WLTP **1.00 g/km**

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte: CO₂-Emissionen: Kraftstoffverbrauch: StromverbrauchNiedrig: **- g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km - Wh/km**Mittel: **- g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km - Wh/km**Hoch: **- g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km - Wh/km**Höchstwert: **- g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km - Wh/km**Innerorts: **- g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km - Wh/km**Kombiniert bei Ladungserhaltung: **- g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km - Wh/km**Kombiniert bei Entladung: **- g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km - Wh/km**Gewichtet, Kombiniert: **- g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km - Wh/km**



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Laufleistung



Mercedes-Benz

Servicehistorie			
Mercedes-Benz	Autohaus ROSIER Braunschweig GmbH Frankfurter Straße 49 Braunschweig	Datum Laufleistung Service	19.01.2026 126297 km Service A
Mercedes-Benz	Autohaus ROSIER Braunschweig GmbH Frankfurter Straße 49 Braunschweig	Datum Laufleistung Service	24.06.2025 101925 km Service B
Mercedes-Benz	Autohaus ROSIER Braunschweig GmbH Frankfurter Straße 49 Braunschweig	Datum Laufleistung Service	06.12.2024 75418 km Service A
Mercedes-Benz	Autohaus ROSIER Braunschweig GmbH Frankfurter Straße 49 Braunschweig	Datum Laufleistung Service	03.05.2024 48816 km Service B
Mercedes-Benz	Autohaus ROSIER Braunschweig GmbH Frankfurter Straße 49 Braunschweig	Datum Laufleistung Service	09.10.2023 21409 km Service A

Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : Motorhaube, Lackierung, Umweltschaden



Bild 17 : Motorhaube, Lackierung, Umweltschaden



Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : LM-Felge vorne links (Sommer), glanzgedreht, verschrammt



Bild 25 : Winterreifen vorne rechts, Innenseite abgefahren




Bild 26 : Winterreifen vorne links, Innenseite abgefahren

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 411078
Hersteller Mercedes-Benz
Model CLA-Class
Variante AMG Line CLA 220 D
Listenpreis 50.350,00
VIN W1K5J1EB9PN396158
Erstzulassungsdatum 1.3.2023
Kennzeichen M FR334

Schadensfälle der int. Belegnummer: 411078

28.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025108450	15.06.2025		1.507,97
2026105206	31.03.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.430,92

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.03.2023	Letzte Zulassung	27.03.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	CLA 220 d 8G-DCT Edition 2022	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K5J1EB9PN396158	HSN / TSN	2222 / AGQ
Schlüssel-Nr.	10080159	Km-Stand abgelesen	140033
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 MO	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 MO	S /O	5 mm
2 links	225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 MO	S /O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 MO	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 V	Bridgestone / Blizzak LM-005 FSL	W /S	3 mm
225 / 45 R 18 95 V	Bridgestone / Blizzak LM-005 FSL	W /S	3 mm
225 / 45 R 18 95 V	Bridgestone / Blizzak LM-005 FSL	W /O	4 mm
225 / 45 R 18 95 V	Bridgestone / Blizzak LM-005 FSL	W /O	4 mm

W/ Winter; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Fußmatten, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AMG Styling, ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 verschiedenen Farben, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsschienen mit Schriftzug Mercedes-Benz, beleuchtet und mit Wechselcover, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfort-Fahrwerk mit Tieferlegung inkl. Direktlenkung, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Handschuhfach abschließbar, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne, integriert, Kraftstoffbehälter mit 51 Liter Inhalt, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad-Schalt paddles, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenkung: Direktlenkung, Licht- und Regensensor, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Night, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Media-Display, Radiozubehör: USB-Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Reifendruckkontrolle (RDK), Schalthebel in perforiertem Nappa-Leder und zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte CLA-Klasse, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40:20:40 geteilt und umklappbar, Sitze: Sportsitze vorne, Sitze: iSize Kindersitzverankerungen mit Top Tether auf den äußeren Sitzplätzen, Sportbremsanlage, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose (12 V), Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempomat, Touchpad, Volldigitales Instrumenten-Display, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperr elektronisch, Zentralverriegelung, Zierelemente DINAMICA

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
73B	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
581	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen
	Lackierung: Metallic
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
DB3	Paket: Business
P34	Paket: Leder-Paket in Verbindung mit Sportsitze
DN1	Paket: MBUX Advanced Paket
P49	Paket: Spiegelpaket
	Polster: Leder schwarz für Sportsitze
853	Radiozubehör: Advanced Soundsystem
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
5R4	Räder: Winter-Komplettträder M+S 4fach 45,7 cm (18")
U22	Sitze: 4-Wege-Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
897	Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
234	Totwinkel-Assistent
20U	Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
260	Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel
H44	Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell in Verb.m.Polster
	Ledernachbildung ARTICO zweifarbig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 19.01.2026 bei Kilometerstand 126.297
bis Wartung verbleiben:	233 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube, Lackierung, Umweltschaden, smart repair (Bild 16, 17)
2. LM-Felge vorne links (Sommer), glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 24)
3. Winterreifen vorne links, Innenseite abgefahren, erneuern (Bild 26)
4. Winterreifen vorne rechts, Innenseite abgefahren, erneuern (Bild 25)
5. Achsvermessung,
6. Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19, 20, 21, 22, 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, Lackierung, Steinschlag, Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt, Dach, leichter Umweltschaden, Verkleidung B-Säule links unten, zerkratzt, LM-Felge vorne rechts (Sommer), glanzgedreht, zerkratzt,