

ED engineering data s.r.l.			Perizia Nr.	Relazione di perizia per SANTANDER CONSUMER RENTING			040	Ramo sinistro VARI				
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it			Assicurato NOLEGGIARE		Controparte BRESSANA BOTTARONE		Impresa controparte					
			Esercizio 2026	Sinistro numero GV117AR	Codice / Agenzia 0000 - Agenzia			Data sinistro				
			Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza perizia DESCRITTIVA		Il Danneggiato può recuperare l'IVA					
Data incarico 08/06/2026	Data primo rilievo 04/06/2026	Localita' BRESSANA BOTTARONE		C/O	Riparazioni	Fotografie 59	Privilegio a favore di	Scade il				
Da Certificato di Proprieta' : - - ()			Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita			Gia' Targa			
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -			Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita			Revisione del			
Veicolo (Marca - Modello - Versione) RENAULT TRAFIC			Targa GV117AR		Telaio VF1FL000772689047		I° Immatricolazione 04/04/2024					
Stato d'uso MEDIOCRE	Km. 62181	Pneumatici % 50	Colore BIANCO	Tipo Smalto Pastel/Doppio		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO				
Allestimenti / Dotazioni												
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li							Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza							Spese Accessorie			
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 03/03/2026				SR	LA	VE	ME	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)			
				D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo		
Porta carico post. a battente AMMACCATURA												
Parafango ant. GRAFFIO												
Porta ant. AMMACCATURA												
Tetto AMMACCATURA												
Parafango post.GRAFFIO												
Porta post. AMMACCATURA												
Parafango post. AMMACCATURA												
Parabrezza SCHEGGIATURA												
Fanale post. parte inf. GRAFFIO												
Fanale post. parte inf. GRAFFIO												
Modanatura fanale post. GRAFFIO												
Paraurti post. lat. GRAFFIO												
Paraurti post. centr. AMMACCATURA												
Paraurti post. lat. GRAFFIO												
Modanatura parafango post. GRAFFIO												
Modanatura paraurti ant. GRAFFIO												
Calotta retrovisore est. GRAFFIO												
Modanatura montante centr. GRAFFIO												
Codice / Riparatore		Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi		SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi		
Supplemento doppioprato Ore		Supplemento finitura Ore		Tempo aggiunto per verniciatura Ore			Totale tempi supplementari Ore			Totale tempi VE Ore		
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi			IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE	
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 0,00								
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime								
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora								
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora								
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %								
Totale (Iva Compresa)				TOTALI								
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto			Importo Concordato			Fermo Tecnico giorni		
TOTALE				Osservazioni:								
Limite Indennizzo Contrattuale				SEGUE								
Software House		70001	RELEASE 03.2026	Data Consegna 08/06/2026	Firma ED - Pozzo Carlo			Ruolo Numero 2888		Foglio Nr. 1 di 2		

ED engineering data s.r.l.			Perizia Nr.	Relazione di perizia per SANTANDER CONSUMER RENTING			040	Ramo sinistro VARI						
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it			Assicurato NOLEGGIARE		Controparte BRESSANA BOTTARONE		Impresa controparte							
			Esercizio 2026		Sinistro numero GV117AR		Codice / Agenzia 0000 - Agenzia		Data sinistro					
			Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza perizia DESCRITTIVA		Il Danneggiato può recuperare l'IVA					
			Data incarico 08/06/2026	Data primo rilievo 04/06/2026	Localita' BRESSANA BOTTARONE		C/O	Riparazioni	Fotografie 59	Privilegio a favore di	Scade il			
Da Certificato di Proprieta' : - - ()			Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita			Gia' Targa					
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -			Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita			Revisione del					
Veicolo (Marca - Modello - Versione) RENAULT TRAFIC			Targa GV117AR		Telaio VF1FL000772689047		I° Immatricolazione 04/04/2024							
Stato d'uso MEDIOCRE	Km. 62181	Pneumatici % 50	Colore BIANCO		Tipo Smalto Pastel/Doppio		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO					
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li							Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.		
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto								Valore per Differenza		Spese Accessorie			
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 03/03/2026					SR	LA	VE	ME	D. M.	COSTO DEI RICAMBI				
					D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo	s. c.	* (IVA esclusa)	
Modanatura porta post. GRAFFIO														
Rimozione adesivi														
Porta ant - Usura														
Seconda chiave non presente e non quantificata														
Codice / Riparatore			Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi		SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi			
Supplemento doppiostrato ORE		Supplemento finitura ORE		Tempo aggiunto per verniciatura ORE			Totale tempi supplementari ORE			Totale tempi VE ORE				
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi			IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50										
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime										
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora										
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora										
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %										
Totale (Iva Compresa)				TOTALI										
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto			Importo Concordato € 0,00			Fermo Tecnico giorni				
TOTALE				Osservazioni: 1 chiave e copia cdc presente. Veicolo marciante. Perizia eseguita c/o TORRI BRESSANA BOTTARONE										
Limite Indennizzo Contrattuale														
Software House		70001	RELEASE 03.2026		Data Consegna 08/06/2026	Firma ED - Pozzo Carlo			Ruolo Numero 2888		Foglio Nr. 2 di 2			