INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0847NJZ / WBA21GF0907U56704 / 7U56704

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.231

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0847NJZ | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
DI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
TI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	11/08/2026		
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

0847NJZ | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

0847NJZ | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Goma contorno portón/capó tr	-	REEMPLAZAR
6. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
9. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
10. Puerta dl iz	-	SR Pintura
11. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
14. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
15. Retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños
16. Aleta dl iz	-	SR Carrocero

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)