MACADAM

Matrícula:	**7058-MKM**
Bastidor:	**ZARPAGPX7P7D74378**
Marca:	**ALFA ROMEO**
Modelo:	**Stelvio**
Versión:	**2.2 Diesel 118kW (160CV) SPRINT RWD todoterreno 118kW 5P automática**
Carburante:	**Diesel**
Tipo de carrocería:	**Todocamino**
Caja:	**Automático**
Caballos fiscales:	
Potencia KW:	
Categoría	**Turismo**
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**3.0**
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**3.0**
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**5.0**
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**5.0**
Tamaño de la neumática DEL IZ	**235/55 R 19 105 Y**
Tamaño del neumático DEL DER	**235/55 R 19 105 Y**
Tamaño del neumático TRAS IZ	**235/55 R 19 105 Y**
Tamaño del neumático TRAS DER	**235/55 R 19 105 Y**
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**
Marca del neumático Del Iz	**1957074**
Marca del neumático Del Dcha	**1957074**
Marca de neumático Tras Iz	**1957074**
Marca del neumático Tras Dcha	**1957074**

Kilometraje:	**112923**
Fecha de puesta en circulación:	**26/09/2023**

Cliente:	**Alphabet Spain**
Lugar de peritaje:	**P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES**
Fecha de peritación:	**6/10/2026 0:00:00**

Neumáticos de verano: **235/55/19/105 Y**
DELIZQ **Falken: 3 mm** - TRASIZQ **Falken: 5 mm**
DELDER **Falken: 3 mm** - TRASDER **Falken: 5 mm**
























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**Sí**	GPS Gran pantalla color	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**			Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**			Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**			Regulador de velocidad	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**			Volante multifunciones	**Sí**
Núm asientos	**5**			Volante de cuero	**Sí**
Núm reposacabezas	**5**			Reposabrazos central DEL	**Sí**
Núm llaves	**1**			Bandeja de maletero	**Sí**
Núm llaves mando a distancia	**1**			Radar parking DEL	**Sí**
Color carrocería	**Gris Oscuro**			Radar parking TRAS	**Sí**
Tipo de llantas (montadas)	**Aluminio**			Radio multimedia	**Sí**
Kit de reparación	**Sí**			Tipo de climatizador	**Climatizador autom.**
Compresor	**Sí**			Documento de matriculación	**No**
Ficha Ténica	**No**				
Categoría	**Turismo**				
Segmento	**Segmento 05**				

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Ficha técnica	Falta	Importe




Tarjeta De Matriculación Falta Importe




Llave de contacto Falta Importe




Indicador de avería / Testigo Encendido Control




Paragolpes Delantero Rayado Reparar + Pintar




Aleta Del Dr Rayado Reparar + Pintar




Embellecedor de moldura de aleta Del DR Rayado Reparar + Pintar




Caja Retrov Ext DR Rayado Reparar + Pintar




Intermitente Retrovisor Dr | Rayado | Aceptable




Puerta Delant Dr | Esquirla | Pintar




Puerta Tras Dr | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar





Aleta Tras Dr | Abolladuras | Reparación de abolladuras sin necesidad de pintura




Puerta maletero Tras | Rayado | Reparar + Pintar





Neumáticos | Sin Daños | Control








