

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA Ceed 1.6 GDI Plug-In Hybrid Vision Sportsw. Kombi5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: NR -LM 0222 Fahrgestell-Nummer: U5YH581AGPL033534
 Vertrags-Nummer: 19363080 Erstzulassung: 11.11.2022
 Internes KZ: 15028692 Kilometer-Stand: 55928

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

KIA Ceed 1.6 GDI Plug-In Hybrid Vision Sportsw. Kombi 5-türig 1580 ccm 141 PS /104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: Carraraweiss Polsterung: Stoff Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 29.731,09

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Airbag, Beifahrer-Airbag, Wegfahrsperr, Seitenairbags, Alarmanlage, ESP, Antriebsschlupfregelung	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Entertainment, Kommunikationspaket, Radio, Telefonvorbereitung, AUX-In, USB-Anschluss, Bluetooth	0,00
Fahrassistenz-System: Fernlichtassist	0,00
Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten	0,00
Fernlichtassistent, Lichtsensor, Berganfahrassistent, Spurhalteassistent, Kollisionswarner, Komfort	0,00
Freisprecheinrichtung Bluetooth, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Schließ-/Startsystem Smart-Key	0,00
Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay, Android Auto, DAB, Touchscreen, Umwelt, Abgasnorm Euro 8	0,00
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Zentralverriegelung mit Fernbedienung	0,00
Getriebe, Automatik, Technik, Bordcomputer, Start-Stop-Automatik, Assistenten, Müdigkeitserkennung	0,00
Grüne Umweltplakette, Energieeffizienzklasse A+, Qualität, Garantie, Scheckheftgepflegt, HUAU neu	0,00
Keyless Go Startfunktion, Innenspiegel autom. abblendbar, Mittelarmlehne, Innenraumfilter	0,00
Klimaautomatik 2-Zonen, LM-Felgen, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzheizung vorn	0,00
Klimaautomatik, Klimaautomatik-Mehrzonen, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	0,00
LED-Hauptscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, LED-Rueckleuchten, Nebelscheinwerfer	0,00
Lederlenkrad, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Klimaautomatik-2-Zonen, Sicht	0,00
Mittelarmlehne hinten, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Lenkrad heizbar	0,00
Nichtraucherfahrzeug, Sonstiges, Katalysator, Alufelgen, Gepaeckraumabdeckung	0,00
Reifendruckkontrolle, Traktionskontrolle, Kopfairbag, Knieairbag, Kindersitzbefestigung, Pannenkitt	0,00
Scheinwerferregulierung, Colorverglasung, Aussenspiegel beheizbar, Rückfahrkamera, Sicherheit, ABS	0,00
Servolenkung, Zentralverriegelung, Elektrischer Fensterheber, Sitzheizung, Elektrische Aussenspiegel	0,00
Stossfaenger in Wagenfarbe, Lenkradheizung, Fahrerprofilauswahl, Sommerreifen, Winterpaket, Bi-Xenon	0,00
Teilbare Rucksitzlehne, Tempomat, Park Distance Control, Multifunktionslenkrad	0,00
Vorlauffahrzeug, welches sich noch im Produktionsprozess befindet oder auf dem Weg zum Händler ist.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 29.731,09

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 35.380,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 35.380,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Ceed 1.6 GDI Plug-In Hybrid Vision Sportsw. Kombi5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	104 / 141	Hubraum:	1580
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	28
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	37
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,80
Leergewicht (kg):	1533	zul. Gewicht (kg):	2030

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 19363080
Amtliches Kennzeichen: NR -LM 0222
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Ceed 1.6 GDI Plug-In Hybrid Vision Sportsw. Kombi5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 19363080
Amtliches Kennzeichen: NR -LM 0222
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Ceed 1.6 GDI Plug-In Hybrid Vision Sportsw. Kombi5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	NR-LM 222
Berichtsnummer :	000000925470-DE968		
Referenznummer:	31198018		

Fahrzeugdaten

Kia Ceed Sportswagon (CD)(2018->) Plug-in Hybrid Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH581AGPL033534	Laufleistung abgelesen:	55928 km
Erstzulassung / Baujahr:	11.11.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	16.06.2026 08:45 90482 Nürnberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1580 ccm / 77 kW (105 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	01.2028 / 01.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	46327 / 28.02.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 3 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Montierte Bereifung entspricht nicht dem Auslieferungszustand. Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Service 05/2026 nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	4 Stk. Sommerräder KIA	Fehlt	Erneuern
3.	2 Stk. Winterreifen	Verschlissen	Erneuern
4.	Wartung	Fällig	Erneuern
5.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair