

Ford

PUMA 1.0 155CV S6.2 AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2SU79868



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
8849MZP	31/03/2025	48529 km
Color	Año	Tapicería
Verde	-	Tela
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	999 cc	Automático
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Gasolina	5	92 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
Campa HERTZ Loeches	11/06/2026	12/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
002	Moldura de aleta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar

			
003	Moldura de aleta / Trasero Izquierdo	Rayado	Pintar
			
004	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
005	Puerta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
			
006	Manetas de puerta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
			
007	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	WEST LAKE	215 / 50 / 18 /	5 mm
Delantero Derecho	WEST LAKE	215 / 50 / 18 /	5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Moldura de aleta / Delantero Derecho / Rayado



Moldura de aleta / Trasero izquierdo / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Rayado



Manetas de puerta / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura