

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO** 7348NCH / WBA21EF0805342788 / 5342788

### Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.206

### Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

### Información neumáticos

7348NCH   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	KUHMO	225/55/18	102	Y	-
DI	KUHMO	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	KUHMO	225/55/18	102	Y	-
TI	KUHMO	225/55/18	102	Y	-

### Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	13/01/2026	RaC:	EUROPCAR
Comentarios:	vh dispone de cables de carga rápida		

**Daños no valorables:**

7348NCH   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
7348NCH   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO FRIO - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	128,73	10,00	133,56 €
6. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	128,73	10,00	133,56 €
7. Jgo reparación neumáticos - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	163,62	10,00	147,25 €
8. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.46 h.	1,95	0,00		55,08 €
9. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.16 h.	0.46 h.	1,95	0,00		25,82 €
10. Moldura iz paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.17 h.	0,72	0,00		10,34 €
11. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
13. Guarnecido faldón tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
14. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
15. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Paragolpes dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Puerta tr dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
20. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1784,72 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7348NCH   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,33 h.	166,70 €
Total material pintura	-	33,20 €

(IVA no incluido)

7348NCH   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	7,84 h.	301,83 €
Total Recambios	-	924,03 €
Descuento recambios aplicado	-	346,94 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	359,00 €







7348 NCH

X1

xDrive 25e









Valores desde indiv.

2.4 l/h

-3.4 kWh/h



Total 24206 km → 13461.2 km

Datos de la inducción

Power % ⓘ

75

CONTENT LAYOUT HEAD-UP

⚠ Puerta abierta.

627 km 16:08

10








P

+12.0 °C

0 km

CHECK-CONTROL

  Sin señal   16:09

 Capó abierto.

 Puerta abierta.

 Tapa del maletero abierta.

 Tapa del malet. abierta. Ciérrrela, por favor.

- HIGH  +




- HIGH  +



CHECK-CONTROL

- ▲ Capot. sferico.
- ▲ Punto sferico.
- ▲ Punto sferico.
- ▲ Tipo del modello sferico.
- ▲ Tipo del modo sferico. Chiedi, per favore.

HIGH







**BMW**



JUSTINUS LT  
26.10.2025  
11:02:56



Made in  
Germany  
X1 xDrive25e  
475



**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG**

e1\*2018/858\*00153

**WBA21EF0805342788**

2430 kg

4130 kg

1- 1200 kg

2- 1300 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 AOC 906



217

YAMAHA  
WATER

RV IT





U  
MEDIA  
TEL  
NAV

Colle del riu  
Alamo  
Sin señal 16:10

Mis destinos


Búsqueda

- HIGH +

- HIGH +

((P))

10

km/h

0



Puerta abierta.



OFF ON ZERO

5.60

inch/mm



5.35

Inch/mm

OFF ON ZERO



4.76

1 inch/mm

OFF ON

0.1mm



inch/mm  
5.57  
OFF ON ZERO





























Manheim  
COX AUTOMOTIVE







 **Manheim**  
CO. AUTOMOTIVE







Manheim  
COX AUTOMOTIVE



Mantelm  
COOL-MEASURING



Manheim  
COX AUTOMOTIVE



Menheim  
COL AUTOMOTIVE



Manheim  
COR. AUTOMOTIVE



 **Manheim**  
EPC/TC/2014





Manheim  
COX AUTOMOTIVE