



---

**Betreff**


**Auftrag durch**

**Besichtigungsdatum / Ort**

<b>Vertragsnummer</b>	3939
<b>Auftrags-Nummer / Referenz</b>	463823
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	AE-208084
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Kombi
<b>Hersteller</b>	Audi
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	A4 Avant 40 TDI S tronic advanced
<b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>	0588 BWG 00000
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WAUZZZF41RA126349
<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Erstzulassung</b>	10.07.2024
<b>Fahrzeug Kennzeichen</b>	Kennzeichen nicht entgegen genommen
<b>Laufleistung</b>	34.660 km / abgelesen
<b>Farbe / Farbcode</b>	Gletscherweiß Metallic
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.968 ccm/ 150 kW
<b>Zylinder / Schadstoffklasse</b>	/ EURO 6
<b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	automatisiertes Schaltgetriebe
<b>Polster / Farbe</b>	Stoff / Schwarz



PROTOKOLLNUMMER: 43009259



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.12.2025

<b>Anzahl Schlüssel</b>	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
<b>Probefahrt</b>	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar
<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17 94H	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 225/50 R17 94H	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

**Zulässigkeit Räder** Alle Achsen zulässig.

**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher


Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

### Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktiviert, Akzentflächen schwarz matt, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf&Serv m. Remote&Contr, Audi drive select, Audi pre sense city, Außensp.el.einstell.,beheizt,beh.düsen, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug und Wagenheber, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt, Dachhimmel Stoff, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger v, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle, Fahrer-Informationen-System mit Farbdispl, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Frontscheibe in Wärmeschutz- u. Akustikv, Funkschlüssel, ohne SafeLock, Geschwindigkeitsregelanlage m. begrenzer, Getriebe: S tronic (7-Stufen), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begr., Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX (Fondsitze), Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (5), Ladeboden, Laderaumabdeckung manuell, LED - Heckleuchten, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenksäule, axial und vertikal einstellbar, Licht-/Regensensor, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, NichtraucherAusführung, Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Räder: LM 5-Arm-Dynam.7,5Jx17",225/50R17, Scheinwerfer in LED-Technologie, Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Index, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordesitze manuell einstellbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Sa



PROTOKOLLNUMMER: 43009259



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.12.2025

Sonderausstattung: \*Irrtümer vorbehalten, \*Zwischenverkauf vorbehalten, Akzentflächen schwarz glänzend, Anhängervorrichtung, mechanisch schwenkbar, Audi active lane assist, Audi pre sense basic, Audi virtual cockpit plus, Außensp.el.eins.beh.,anklap.,beh.dü.,abb, EU Fahrzeug aus Ungarn, Euro 6, Fernlichtassistent, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaautomatik, Komfortklimaautomatik 3-Zonen, Komfortmittellarmlehne vorn, Komfortschlüssel + Gepäckraumriegel., Kopfstützen: variable Kopfstützen vorne, Kraftstoffbehälter (54 Liter), Lackierung: Metallic, Multif.Lederlenk. 3-Sp-D mit Sch. beheiz, Paket Ablage- und Gepäckraumpaket, Paket Glanz (außen), Paket: Assistenzpaket Tour, Rückfahrkamera, Sitz: Sportsitze vorn, Sitzbezüge in Stoff System, Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Sitzheizung vorn, Steckdose: USB-Ladeschnittstelle hinten, Telefon: Audi Smartphone Interface, Verglasung: Sonnenschutzverglasung abged

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
-----	---------------	--------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:


- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROTOKOLLNUMMER: 43009259

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.12.2025

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturentwicklung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.




Unterschrift Sachverständiger (Alexander René Roth)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 43009259



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.12.2025

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges





Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43009259



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.12.2025



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges





Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43009259



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.12.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43009259



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.12.2025



Abbildung 19: Sonstiges