DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY6 SS169784	Date d'immatriculation	28/11/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HG-779-XW	Odometre	17 251 km
Modèle	3008 GT HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓


Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 7.4 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 7.1 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.8 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.9 mm

Dommages extérieurs

1

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2

Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Commentaires	-

3

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Commentaires	-

4

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 7.1 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.8 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.9 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 7.4 Mm