DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

ARVAL BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	U5YPX81HD NL033943	Kilométrage	68 243 km	Energie	Essence
Immatriculation	GJ824JW	Date d'immatriculation	13/09/2022	Cylindrée	1591
Marque	KIA	Niveau carburant	75 %	Transmission	Automatique
Modèle	Sportage-NQ5-2022	Genre	VP	Vitesses	6
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	22/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR



Autres informations techniques


Peinture Métalisée	Kit roue secours Complet ✓	Manuel d'utilisation ✓
Véhicule Roulant - OK -		Double clefs ✓
Moteur fonctionnant - OK -		Carnet de garantie ✗
Batterie fonctionnelle - OK -		Carnets de bord ✗
Boîte de vitesse fonc. - OK -		

Options / Equipements

Pneumatiques

Michelin 235/50/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 235/50/19 V Eté 6.0 mm





Bridgestone 235/50/19 Y Eté 6.0 mm

Bridgestone 235/50/19 Y Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2

Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

5



Elément	Jante alu 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 14
Opération	Forfait réparation

6



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

7



Elément	Jante alu 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 14
Opération	Forfait réparation

8



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

10



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Réparation

12



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

13



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)