



Volvo XC60 (KKL): 2AFR131

Vinnumber:	YV1UZK5VDM1831448	Versionname:	XC60 R-Design 2.0d B4 197pk/cv 5p Geartronic
First Registrationdate:	19/03/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	196233	Power Kw:	145
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Maintenance	OK		
Maintenance	19969.0		
Maintenance	250 dagen		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	3	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	Tow bar collapsible
Type of Maintenance book	Maintenance book present		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

235/55/19/105 W				
Summer tyres:	Fr.L.	Firestone: 6 mm	Fr.R.	Firestone: 6 mm
	Re.L.	Continental: 3 mm	Re.R.	Continental: 4 mm
Tyre profile depth FL				6.0
Tyre profile depth FR				6.0
Tyre profile depth RL				3.0
Tyre profile depth RR				4.0
Tyre size FL				235/55 R 19 105 W
Tyre size FR				235/55 R 19 105 W
Tyre size RL				235/55 R 19 105 V
Tyre size RR				235/55 R 19 105 V
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				258
Tyre make FR				258
Tyre make RL				256
Tyre make RR				256

Assistance equipment

Emergency spare wheel	Yes	Jack	Yes
Backrest cover FL, Worn, Acceptable			




Interior covering A pillar L, Scratch(es), Acceptable



Backrest cover RM, Scratch(es), Acceptable



Windscreen moulding, Scratch(es), Acceptable



Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper moulding F, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Headlight L, Scratch(es), Replace



Alloy rim FL polished, Scratch(es), Acceptable




Door FL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable





Door RL, Scratch(es), Acceptable



Wing RL, Scratch(es), Acceptable



Luggage compartment cover, Scratch(es), Acceptable



Boot lid covering R, Scratch(es), Acceptable



Bumper R, Scratch(es), Acceptable



Wing FR, Dent(s), Paintless dent repair





Wing trim FR, Scratch(es), Spot repair



Door trim FR, Scratch(es), Spot repair



Door FR, Scratch(es), Spot repair



Door RR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)



Wing RR, Scratch(es), Spot repair



Roof pillar R, Scratch(es), Acceptable



Kenteken	2AFR131
Merk Model	Volvo XC60 R-Design 2.0d B4 197pk/cv 5p Geartronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/19/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
4/24/26	186,202	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
4/24/26	186,202	klein materiaal	
4/24/26	186,202	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
4/24/26	186,202	luchtfILTER interieur	Vervangen
4/24/26	186,202	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
4/24/26	186,202	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
4/24/26	186,202	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
4/24/26	186,202	Volvo motorolie service	Uitvoeren
11/19/25	169,564	klein materiaal	
7/24/25	157,038	centrale deurvergrendeling	Vervangen
7/24/25	157,038	diagnose	Uitvoeren
7/24/25	157,038	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
7/24/25	157,038	kleine testrit	Uitvoeren
7/24/25	157,038	klein materiaal	
7/10/25	152,819	diagnose	Uitvoeren
7/10/25	152,819	klein materiaal	
7/10/25	152,819	spiegel	Vervangen
7/10/25	152,819	Volvo motorolie service	Uitvoeren
6/30/25	152,768	brandstof hoofdfilter	Vervangen
6/30/25	152,768	klein materiaal	
6/30/25	152,768	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
6/30/25	152,768	luchtfILTER	Vervangen
6/30/25	152,768	luchtfILTER interieur	Vervangen
6/30/25	152,768	remblokken vooraan	Vervangen
6/30/25	152,768	riem of multiriem	Vervangen
6/30/25	152,768	riemspanner	Vervangen
6/30/25	152,768	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
6/30/25	152,768	Volvo motorolie service	Uitvoeren
7/18/24	122,928	diagnose	Uitvoeren
7/18/24	122,928	klein materiaal	Uitvoeren
7/18/24	122,928	koelwatervloeistof	Vervangen
7/18/24	122,928	riem of multiriem	Vervangen
7/18/24	122,928	Volvo motorolie service	Uitvoeren
7/18/24	122,928	waterpomp	Vervangen
7/11/24	121,777	brandstof hoofdfilter	Vervangen
7/11/24	121,777	diagnose	Uitvoeren
7/11/24	121,777	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
7/11/24	121,777	klein materiaal	Uitvoeren
7/11/24	121,777	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/11/24	121,777	luchtfILTER	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/11/24	121,777	luchtfILTER interieur	Vervangen
7/11/24	121,777	remvloeistof	Vervangen
7/11/24	121,777	riem of multiriem	Vervangen
7/11/24	121,777	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/11/24	121,777	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/11/24	121,777	Volvo motorolie service	Uitvoeren
6/27/24	120,657	klein materiaal	Uitvoeren
6/27/24	120,657	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
10/9/23	91,972	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
10/9/23	91,972	klein materiaal	Uitvoeren
10/9/23	91,972	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
10/9/23	91,972	luchtfILTER interieur	Vervangen
10/9/23	91,972	remblokken achter	Vervangen
10/9/23	91,972	remblokken vooraan	Uit-/afdraaien
10/9/23	91,972	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/9/23	91,972	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/9/23	91,972	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
10/9/23	91,972	Volvo motorolie service	Uitvoeren
12/9/22	61,517	brandstof hoofdfilter	Vervangen
12/9/22	61,517	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
12/9/22	61,517	klein materiaal	Uitvoeren
12/9/22	61,517	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
12/9/22	61,517	luchtfILTER	Vervangen
12/9/22	61,517	luchtfILTER interieur	Vervangen
12/9/22	61,517	remblokken vooraan	Uit-/afdraaien
12/9/22	61,517	remvloeistof	Vervangen
12/9/22	61,517	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
12/9/22	61,517	Volvo motorolie service	Uitvoeren
2/21/22	29,255	klein materiaal	Uitvoeren
2/21/22	29,255	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
2/21/22	29,255	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
2/18/22	29,186	klein materiaal	Uitvoeren
2/18/22	29,186	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
2/18/22	29,186	luchtfILTER interieur	Vervangen
2/18/22	29,186	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/18/22	29,186	Volvo motorolie service	Uitvoeren