




Skoda CITIGO e-IV EV BEV 83pk Style Comfort, mrt-20, 145.223 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	TMBZZAAZLD802511
Eerste toelating	16-03-2020
Eerste afgifte NL	16-03-2020
Europese typegoedkeuring	e13*2007/46*1169*19
Afgelezen tellerstand	145.223 km
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1135 kg
Deuren	5
Vermogen	61 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	242
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	36,8 kWh
Actieradius	260 km
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	2
AC/DC	AC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland

Op voertuig aanwezige accessoires

 Adaptieve stuurbechrachting	 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Lichtmetalen velgen
 Anti blokkeer systeem	 Cruisecontrol	 Parkeersensoren achter
 Automatische airconditioning ECC	 Elektrisch Stability Program	 Startonderbreking
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Elektrische ramen voor	 Verwarmde voorstoelen

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp. in carr. kleur
- Bumpers in carr. kleur
- Cruise control
- DAB radio
- Dimlichten aut.
- ESP
- Hoofd airbag(s) v.
- In delen neerkl. achterb.
- LED dagrijverlichting
- Led. stuurw+versn. pook
- Lichtmetalen velgen 16"
- Mistlampen voor
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensoren
- Start/stop systeem
- Stoel best. hoogte verst.
- Stoel pass. hoogte verst.
- Telefoonintegratie
- Verkeersbord detectie
- Verstelbaar stuur
- Zij airbag(s) v.



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	28-09-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	1	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig















Banden

Velggrootte	16"	Type	Profiel diepte
Wiel	Merk		
Linker voorwiel	Goodyear	Zomerband	5 mm
Rechter voorwiel	Goodyear	Zomerband	5 mm
Linker achterwiel	Vredestein	Zomerband	5 mm
Rechter achterwiel	Goodyear	Zomerband	7 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
----------	------	--------------

Niet acceptabele schade

1		Contactsleutel	Manco
2		Bekl zitting v l	versleten
3		Vloerbekleding	Gat
4		Handgreep buit a l	kras(sen)
5		Linker achterportier	kras(sen)
6		Linker voorportier	kras(sen)
7		Dorpel l	kras(sen)
8		Velg linksvoor	kras(sen)
9		Buitenspiegel l kap	kras(sen)
10		Dorpel l	diverse schade (zie foto)
11		Linker voorscherm	kras(sen)
12		Voorbumper	Gebroken




Rechter achterscherm

kras(sen)



Velg rechtsachter

kras(sen)



Tankklep

kras(sen)



Deurframe a r

barst



Achterbumper

kras(sen)



Kofferklep

deuk(en)



Dak

Niet origineel



Dak

deuk(en)

Opmerkingen

Geen opmerkingen

Aanbieder

Empty text area for the provider's name.