DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	24/11/2021	Color	BLANCO NACARADO
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	24 845 km
Modelo	3008 GT HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	










Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/55/18 V Verano 4.2 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 3.4 mm



Michelin 225/55/18 V Verano 2.6 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 2.5 mm

Daños externos

1



Elemento	Parabrisas
Posición	Delantero
Daños	Impacto
Comentarios	-

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Otros Daños

6

Elemento	Revisión
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

7

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-