Afdrukken

MACADAM








VOLKSWAGEN GOLF: 1YHH920

Onderstelnummer:	**WVWZZZCDZLW004614**	Versie:	**1.5 TSI 1st Edition**
1ste ingebruikname:	**1/09/2020**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**79489**	KW:	**96**
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Zwart**
Versnelling:	**MAN 6 VIT**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**2821**
Brandstof:	**Benzine**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		
Inschrijvingsbewijs deel Home	**Nee**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Verwarmde zetels V		Type trekhaak	**Geen trekhaak**
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**		
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**		
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding stof**		
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Winterbanden:	**225/45/17/91 H**			
	V L	**Michelin: 5 mm**	V R	**Michelin: 5 mm**
	A L	**Michelin: 5 mm**	A R	**Uniroyal: 5 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**5.0**
Bandenprofieldiepte V R	**5.0**
Bandenprofieldiepte A L	**5.0**
Bandenprofieldiepte A R	**5.0**
Bandenmaat V L	**225/45 R 17 91 H**
Bandemaat V R	**225/45 R 17 91 H**
Bandenmaat A L	**225/45 R 17 91 H**
Bandenmaat A R	**225/45 R 17 91 H**
Type band V L	**Winter**
Type band V R	**Winter**
Type band A L	**Winter**
Type band A R	**Winter**
Bandenmerk VL	**261**
Bandenmerk V R	**261**
Bandenmerk A L	**261**
Bandenmerk A R	**265**

Hulpmateriaal

Herstelkit	**Ja**	Compressor	**Ja**
Aantal laadkabels (normaal)	**0**		
Aantal laadkabels (snelladen)	**0**		

Totale kosten excl. BTW	**2059,10**
Interieur, Versleten, Aanvaardbaar	**0,00**






Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	406,19






Velg alu V L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21






Velg alu A L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21









Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00







Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00





Spoiler koffer, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	161,81






Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00







Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21







Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21







Dak, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	674,26





