

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

4777NGW / WBA31GN0X05468183 / 5468183

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 sDrive18d U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 sDrive18d U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.291

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

4777NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	11/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

## Daños no valorables:

4777NGW   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
4777NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.00 h.	4,24	0,00		78,16 €
6. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
7. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
8. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
9. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.58 h.	10,93	0,00		133,36 €
11. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
12. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
13. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
14. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
15. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.33 h.	9,87	0,00		99,57 €
18. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
19. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
21. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
22. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
23. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>2065,35 €</b>

4777NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
----------------------	-----------	--------	---------	---------	---------	--------------	----------	------	---------

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4777NGW   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,57 h.	252,91 €
Total material pintura	-	62,48 €
Total Mano de Obra Pintura	14,75 h.	567,87 €
Total Recambios	-	442,10 €
Descuento recambios aplicado	-	236,20 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	740,00 €















0 km/h

260 km/h

200

150

120

90

60

30

0

1/min x1000

6

5

4

Valores desde indiv.

1.3

l/h

CONTENT

LAYOUT

Total 16291 km ↔ 9086.6 km

Puerta abierta.

928 km

12:57

10

P

+21.5°C


WARM-UP











**BMW**

Made in  
Germany  
X2 sDrive18d  
C4W

0.22



**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG**

e1\*2018/858\*00371

**WBA31GN0X05468183**

2170 kg

3970 kg

1- 1145 kg

2- 1085 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 AOC 996







↶  
MEDIA  
TEL  
NAV

Sin señal 13:04

Cienfuegos

Calle Perib

Calle A

Calle Alamo

Calle Oco

Búsqueda

22°

22°

MAX



4.94

ON/OFF

NO

YES

Indesma



OFF ON ZERO

5.62

inch/mm



5.69



4.99

OFF ON ZERO

INCH/MM























IC



 **Manheim**  
CO. AUTOMOTIVE




245/45 R19 102Y

EXTRA LOAD  
STABIL TUBELESS

Manheim  
CAR AUTOMOTIVE









Manheim  
CORPORATION




R19 102



BMW

Manheim







PIRELLI

TREADWEAR

Manheim  
COX AUTOMOTIVE









Manheim  
USA PATENT & TRADEMARK OFFICE

TREADWEAR - 280 TRACTION AA - TEMPERATURE



TEMPERATURE  
P ZERO

Manheim  
CO. AUTOMOTIVE





Manheim  
CLIK-AUTOMATISCH