DATA PERIZIA				
09/09/2026				
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)			TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
TIPO 5P CITYLIFE 1.3 MJTD MY22			ZFACF7DM8N6Y17469	31/10/2022
KM.	COLORE.	TIPO SMALTO		
76350	grigio	METALL/DOPPIO		

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	#PRM# Disco ruota anteriore sx danneggiato											
	#PRM# Disco ruota anteriore dx danneggiato											
	Pulizia interni									70,00		70,00
	#PRM# Paraurti ant. P/fendinebbia primer											
	Calotta retrovisore est. SX	L		L		L						
	Parafango post. SX	L		L		L						
	Paraurti post. p/sup. P/sens.parch.	L		L		L						
	Scomposizione paraurti		0									
	Parafango post. DX	M	0	M		M						
	Porta ant. DX	L	0	L		L						

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
0,80	0,61	1,60	3,01	

NOTE

Pneumatico ant dx - Goodyear - 235/55/16 - estivo - 7.83 mm
Pneumatico ant sx - Goodyear - 235/55/16 - estivo - 7.83 mm
Pneumatico post dx - Goodyear - 235/55/16 - estivo - 6.3 mm
Pneumatico post sx - Goodyear - 235/55/16 - estivo - 6.3 mm
Ruotino
Periziato con tempo sereno
VEICOLO SPORCO

RICAMBI	
MATER. DI CONSUMO ORE 8,31 €/ORA 15,00	
USO DIME	
SMALTIMENTO RIFIUTI	
MANODOPERA CARR. ORE 15,96 €/ORA 30,00	
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 30,00	
IMPONIBILE	
IVA	
TOTALE COMPLESSIVO	