



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:
Make: SKODA
Model / version: OCTAVIA COMBI
Vin: TMBJW7NX2MY164066
Plate: 2ATC781
Mileage: 112221
SOH:
First registration: 07/07/2021
Color: Black Magic


ADDITIONAL INFORMATION




Category:
Transmission:
Interior color:
Metallic paint: ?
Type of lining:
Board computer reset: ?

DOCUMENTS

Certificate of conformity: ✓
Registration certificate: ✓
Registration certificate 2: ✓
Insurance certificate: ?
Maintenance book:
Number of keys: 3
Original key: ✓

PICTURES





VIN INFORMATION

Radio
Transmission séquentielle
Break
Feux arrière à LED
Becquet arrière
Lettre repère (J)
Largeur avant 7,5
Diamètre arrière 18
Indice de vitesse avant Y
Largeur arrière 225
Accoudoir central avant
Pare-soleil passager éclairé
1395 cm3
204 ch

Radio avec système de navigation
6 rapports
Projecteurs antibrouillard
Essue-lunette arrière
Entourage de vitres chromé
Diamètre avant 18
Largeur arrière 7,5
Hauteur avant 40
Indice de vitesse arrière Y
Climatisation automatique 2 zones
Accoudoir central arrière
Ordinateur de bord
1.40 litre
Effet perle vernissée

4 haut-parleurs
5 portes
Lave-projecteurs
Equipeement Style
Matière : alliage
Diamètre arrière 18
Diamètre avant 18
Hauteur arrière 40
Largeur avant 225
Climatisation réfrigérant 1234YF
Pare-soleil conducteur éclairé
Hybride essence
150 kw
Maintenance standard

Freins arrière à disques	Frein à main électrique	Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Siège avant gauche chauffant	Sièges avant chauffants	Siège avant gauche réglable en hauteur
Sièges avant réglable en hauteur	3ème appui-tête arrière	Fixations Isofix siège passager avant
Fixations Isofix aux places arrière	Garnitures tissu	Suspension adaptative
Suspension réhaussée	Volant cuir	Volant multifonction
Aide au stationnement avant	Aide au stationnement arrière	Caméra avant
Caméra arrière de recul	Affichage lecture des panneaux de signalisation	Verrouillage centralisé à commande à distance
Carte mains libres	Appel de secours	Lunette arrière teintée foncée
Vitres portes arrière teintées foncées	Vitres de custode teintées foncées	Fixotoit aluminium
Airbag passager	Airbag passager désactivable	Airbag latéraux avant
Airbag de genoux	Airbag rideaux avant	Airbag rideaux arrière
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)	depuis 05.21	éclairage périphérique Ambiente
sièges ar réglables électrique	capteur de luminosité/capteur de pluie	prise de courant 230 V
câble de charge pour prise domestique	pré-équipement pour attache-remorque	radio avec récepteur numérique
Mode 2 Type 2 E/F (10A)		
train à quatre bras	système de gonflage des pneus	services Online
échappement Sound	réservoir à charbon actif (EVAP)	transmission hybride M-HEV
vide-poches dans le coffre		

EQUIPMENT

Board computer:	?	Central locking:	?
Compressor:	✓	Cruise control:	?
Gps:	?	Power steering:	?
Rear parking sensor:	?	Repair kit:	✓
Front seats heated:	?	Steering wheel:	?
Electric windows:	?	Climate control type:	
Headlighting type:		Tow bar type:	
Charging cables:	1	Fast charging cables:	1

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	5 mm			Summer		?
Front right	5 mm			Summer		?
Rear left	5 mm			Summer		?
Rear right	5 mm			Summer		?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
1	Interior	Dirty
3	Alloy rim FL	Grooved
4	Door RL	Scratch(es)
5	Bumper R	Grooved
6	Alloy rim RR	Grooved
7	Alloy rim FR	Grooved
8	Bonnet	Dent(s)

Total: 7

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
2	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	✗	✗

Total: 1

DAMAGES DETAILS

1 - Interior - Dirty



3 - Alloy rim FL - Grooved



4 - Door RL - Scratch(es)



5 - Bumper R - Grooved



6 - Alloy rim RR - Grooved



7 - Alloy rim FR - Grooved



8 - Bonnet - Dent(s)



2 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®



SIGNATURE

Expert
03/08/2026 15:38