

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Transit Connect T200 L1 1,5 EcoBlue 55kW Basis Kasten-Lieferwagen 3-türig
1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	FD -RS 6344	Fahrgestell-Nummer:	WF0RXXWPGRJJ07866
Vertrags-Nummer:	44545066	Erstzulassung:	28.12.2018
Internes KZ:	14204052	Kilometer-Stand:	192400
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

FORD Transit Connect T200 L1 1,5 EcoBlue 55kW Basis Kasten-Lieferwagen 3-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manu

Lackierung: frost weiß

Polsterung: Stoff dunkel Traxon

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 15.920,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anängenvorrichtung inkl. ESP Anhängerstabilisierung und Dauerstromversorgung	450,00
Cool & Sound-Paket	980,00
Ford Audiosystem 1	0,00
Frontairbag für Beifahrer	200,00
Klimaanlage vorn, manuell, mit halb-elektronischer Umluftschaltung	0,00
Park-Pilot-System hinten	200,00
Reserverad Stahlrad (anstelle Reifen-Reparatur-Set)	100,00
Schiebetür hinten, rechts	270,00
Sitz Paket 1 für Kastenwagen LKW Basis	0,00
Stoff dunkel Traxon	0,00
frost weiß	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 18.120,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 21.562,80

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 21.562,80

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Connect T200 L1 1,5 EcoBlue 55kW Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1499
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1456	zul. Gewicht (kg):	2005

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 44545066
Amtliches Kennzeichen: FD -RS 6344
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Connect T200 L1 1,5 EcoBlue 55kW Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
17.11.2022	9059831525	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein
03.12.2021	9059795356	Eigenverschulden	Stoßstange vorne mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport**Vertrags-Nummer:** 44545066

Amtliches Kennzeichen: FD -RS 6344

Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Connect T200 L1 1,5 EcoBlue 55kW Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
10.08.2020	28813	Inspektion und Wartung
28.01.2021	47718	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
28.01.2021	47718	TÜV/AU (MwSt-frei)
28.06.2021	59260	Inspektion und Wartung
28.06.2021	59260	Inspektion und Wartung
28.06.2021	59260	Inspektion und Wartung
28.06.2021	59260	Inspektion und Wartung
28.06.2021	59260	Inspektion und Wartung
28.06.2021	59260	Inspektion und Wartung
28.06.2021	59260	Bremsflüssigkeitswechsel
28.06.2021	59260	Bremsflüssigkeitswechsel
28.06.2021	59260	Inspektion und Wartung
28.06.2021	59260	Inspektion und Wartung
13.05.2022	91234	Inspektion und Wartung
13.05.2022	91234	Wartungszusatzumfänge
13.05.2022	91234	Wartungszusatzumfänge
22.02.2023	119990	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
22.02.2023	119990	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.02.2023	119990	Wartungszusatzumfänge
22.02.2023	119990	Inspektion und Wartung
09.02.2024	149838	Bremsflüssigkeitswechsel
09.02.2024	149838	Wartungszusatzumfänge
09.02.2024	149838	Inspektion und Wartung
24.02.2025	169104	Wartungszusatzumfänge
24.02.2025	169104	Inspektion und Wartung
24.02.2025	169104	Bremsflüssigkeitswechsel
24.02.2025	169104	TÜV/AU (MwSt-frei)
27.02.2026	187608	Bremsflüssigkeitswechsel
27.02.2026	187608	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FD-RS 6344
Berichtsnummer :	0000000931772-DE968		
Referenznummer:	31219269		

Fahrzeugdaten

Ford Transit Connect (CHC)(2013->) Kasten

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0RXXWPGRJJ07866	Laufleistung abgelesen:	192400 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.12.2018 / 2018	Besichtigungsdatum/-ort:	14.07.2026 36041 Fulda
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 55 kW (75 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Frost-Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	3 / 2
Anzahl Schlüssel:	1 + 1	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	187608 / 20.02.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Continental	205/60/R16/-V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	205/60/R16/-V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	205/60/R16/-V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	205/60/R16/-V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Fahrerseite • Antischlupfregelung (ASR) • Außenspiegel mech. von innen verstellbar • Batterie verstärkt • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) • Fensterheber elektrisch vorn • Getränkehalter vorn • Gurtstraffer • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter • Laderaumtrennwand • LKW-Zulassung • Radstand 2662 mm • Rußpartikelfilter • Servolenkung elektrisch • Stahlfelgen 6,5x16 • Starter-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart: Frontantrieb • Batterie 60 Ah • Bord-/Verbrauchscomputer • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent • Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75 • Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum • Heckflügeltüren ohne Verglasung • Karosserie / Aufbau: Kasten • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT • Reifen-Reparaturkit • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 • Sitz-Paket 1 • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht |
|--|---|

- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Cool & Sound
- Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe hinten
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Anhängerkupplung
Anhängers-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Schiebetür rechts ohne Fenster

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Wartung überzogen	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung