


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7ACYHVS PL072190	Erstzulassung	08.04.2024	Außenfarbe	Eclipse Blau
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	49 248 km
Modell	C5 Aircross BlueHDi 130 Stop&Start EAT8	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten




Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	200,00€		

2	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
3	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 200,00€