

Renault

VIN: VF1JZ000645774824



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	30/09/2011	160087 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-
Fahrzeugtyp		
PKW		

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
002	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
003	Batterieabdeckung / -	Gebrochen	Ersetzen



004

Scheinwerfer / Vorne Rechts

Verschlissen

Akzeptabel



005

Scheinwerfer / Vorne Links

Verschlissen

Akzeptabel



006

Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel



007

Stoßfänger / Vorne

Steinschlag

Akzeptabel



008

Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel



009

Antenne / -

Fehlt

Ersetzen



010	Tür / Hinten Links	Abgewetzt	Akzeptabel
  			
011	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Akzeptabel
  			
012	Sensor Einparkhilfe / Rechts	Verschlissen	Akzeptabel
 			
013	Stoßfänger / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
 			
014	Kotflügel / Hinten Rechts	Rost	Akzeptabel
 			
015	Tür / Hinten Rechts	Delle	Akzeptabel
 			
016	Schweller / Rechts	Rost	Akzeptabel



017	Lüftungsgitter / Hinten Links	Fehlt	Ersetzen
 			

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	205 / 60 / 16 / Winter	7.8 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	205 / 60 / 16 / Winter	8 mm
Hinten Links	MICHELIN	205 / 60 / 16 / Winter	6.8 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	205 / 60 / 16 / Winter	6.8 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe




Fehlteile/Zubehör / Ersatzrad



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Batterieabdeckung / - / Gebrochen



Batterieabdeckung / - / Gebrochen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Verschlossen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Verschlossen



Scheinwerfer / Vorne Links / Verschlossen



Scheinwerfer / Vorne Links / Verschlossen



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag




Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Antenne / - / Fehlt



Tür / Hinten Links / Abgewetzt



Tür / Hinten Links / Abgewetzt



Tür / Hinten Links / Abgewetzt



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Sensor Einparkhilfe / Rechts / Verschlossen



Sensor Einparkhilfe / Rechts / Verschlossen



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost



Lüftungsgitter / Hinten Links / Fehlt



Lüftungsgitter / Hinten Links / Fehlt