DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY4 S6034620	Date d'immatriculation	27/08/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-291-FY	Odometre	16 120 km
Modèle	Grandland GS 1.2 Turbo Hybrid 145ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX				










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✗
Plage arrière	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✗
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.4 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.1 mm




Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.4 mm


Dommages extérieurs

1



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9

Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

10

Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Dommages intérieurs

8

Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

11

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.1 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.4 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.4 Mm